Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

# КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА МИНИКА 1105К

Руководство по эксплуатации РЮИБ.466453.571 РЭ

# Содержание

1 Описание и работа
1.1 Описание и работа машины
1.1.1 Назначение машины
1.1.2 Состав машины
1.2 Описание и работа составных частей машины
1.2.1 Клавиатура
1.2.2 Индикатор
1.2.3 Устройство печатающее
1.2.4 Устройство фискальной памяти
1.2.5 Маркировка и пломбирование машины
2 Использование машины
2.1 Указания мер безопасности
2.2 Порядок установки
2.3 Заправка чековой ленты
2.4 Выбор рабочего режима
2.5 Действия при первом включении машины
2.6 Режим программирования
2.6.1 Ввод символьной информации
2.6.2 Программирование заголовка и окончания чека
2.6.3 Программирование базы кодов цен товаров
2.6.4 Программирование системных опций
2.6.5 Программирование паролей
2.6.6 Программирование даты
2.6.7 Программирование секций
2.6.8 Программирование разрядности вводимых сумм
2.6.9 Программирование налоговых ставок
2.6.10 Программирование скидок
2.6.11 Программирование наценок
2.6.12 Программирование интерфейса
2.7 Режим программирования услуг
2.7.1 Программирование информации по услугам
2.7.2 Программирование тарифов услуг
2.7.3 Программирование пени
2.7.4 Программирование льготных скидок
2.7.5 Программирование обмена по интерфейсу
2.7.6 Обнуление базы услуг

	Ли
2.8 Кассовый режим	41
2.8.1 Оформление нулевого чека	42
2.8.2 Оформление чека на одну продажу	42
2.8.3 Оформление документа при ускоренной продаже	43
2.8.4 Оформление чека при работе секции, запрограммированной	
на покупку товара	44
2.8.5 Оформление чека по безналичному расчету	44
2.8.6 Оформление чека на несколько продаж	46
2.8.7 Оформление чека на некоторое количество товара	46
2.8.8 Оформление чека с использованием кодов цен	47
2.8.9 Подсчет промежуточных итогов	49
2.8.10 Вычисление сдачи	50
2.8.11 Повтор продажи	50
2.8.12 Оформление продажи с программируемыми налогами	51
2.8.13 Оформление продажи со скидкой	52
2.8.14 Оформление продажи с наценкой	53
2.8.15 Повторный чек	53
2.8.16 Внесение в кассу	54
2.8.17 Выплата из кассы	54
2.8.18 Аннулирование денежных сумм	5:
2.8.19 Возврат товара	5'
2.8.20 Оформление и печать короткого чека	58
2.8.21 Режим оформления услуг	59
2.8.21.1 Оформление услуг	60
2.8.21.2 Повтор оплаты за услугу	60
2.8.21.3 Прием платежей с учетом запрограммированных льгот	6
2.8.21.4 Прием платежей с учетом запрограммированных пени	68
2.8.21.5 Прием платежей с учетом запрограммированной	0.
наценки	69
2.8.21.6 Прием платежей с оформлением налога	70
2.8.21.7 Оформление платежа с использованием базы КЦ	7
2.8.21.8 Аннулирование чека	72
2.8.21.9 Регистрация нулевой оплаты за услугу	72
2.8.22 Арифметические операции с помощью встроенного	, -
калькулятора	7.
2.8.23 Просмотр текущих даты и времени	74
2.9 Режим отчетов и гашений	7:
2.9.1 Финансовый (суточный) отчет	7:
2.9.2 Отчет по кассирам	78
2.9.3 Отчет по секциям	79
2.9.4 Отчет по услугам	79
2.9.4 Отчет по услугам         2.9.5 Отчет по товарам	80
Δ.γ.δ Οτ τοι πο τοβαραινι	O

2.9.6 Почасовой отчет
2.9.7 Отчеты по информации ЭКЛЗ (после активизации ЭКЛЗ)
2.9.7.1 Режим отчетов по датам
2.9.7.2 Режим отчетов по номерам смен
2.9.7.3 Запрос документа по номеру КПК
2.9.7.4 Получение контрольной ленты по номеру смены
2.9.7.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ
2.9.7.6 Запрос итогов закрытия смены по номеру смены
2.9.8 Режим работы с электронным журналом услуг
2.10 Режим тестирования
2.10.1 Тест печатающего устройства
2.10.2 Тест каналов связи
2.10.3 Техпрогон
2.10.4 Программирование сервисного обслуживания
2.10.5 Программирование пароля сервисного обслуживания
2.10.6 Активизация ЭКЗ
2.10.7 Закрытие архива ЭКЛЗ
2.10.8 Считывание содержимого ПЗУ процессора системной
платы в БПм
2.10.9 Считывание содержимого ПЗУ процессора ФП в БПм
2.11 Возможные неисправности в процессе работы
2.11.1 Сообщения об ошибках
2.11.2 Характерные неисправности и методы их устранения
2.11.3 Действия при попадании в аварийные условия
эксплуатации
2.11.3.1 Обрыв (окончание) чековой ленты
2.11.3.2 Авария питания
3 Техническое обслуживание и текущий ремонт
4 Хранение
5 Транспортирование
6 Утилизация
Приложение А Коммутирующее устройство для проверки
каналов связи

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на контрольно-кассовую машину МИНИКА 1105К (далее – машина) с программным обеспечением (далее - ПО) 566-00.

При покупке машины необходимо проверить:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки;
- комплектность машины в соответствии с паспортом РЮИБ.466453.571  $\Pi$ C (далее  $\Pi$ C);
- соответствие заводского номера машины номеру, указанному в разделе 7  $\Pi C$ ;
  - наличие и целостность марок-пломб.

До ввода машины в эксплуатацию и проведения пусконаладочных работ центром технического обслуживания (далее - ЦТО), производящим техническую поддержку машины, включать машину не разрешается.

Машина поставляется с отключенными встроенным аккумулятором и элементом резервного питания.

Подключение, отключение элемента резервного питания и встроенного аккумулятора при пусконаладочных работах, при эксплуатации машины проводится специалистом сервисной организации в соответствии с 2.5.

При вводе машины в эксплуатацию обязательно проведение заряда встроенного аккумулятора не менее 8 ч.

При планируемом отключении машины на более длительное время (более двух месяцев) без сохранения информации в энергонезависимом оперативном запоминающем устройстве (далее – ЭОЗУ) необходимо, проведя гашение, отключить элемент резервного питания.

Эксплуатация машины должна производиться в соответствии с РЭ.

Гарантийное обслуживание машины должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в ПС.

- 1 Описание и работа
- 1.1 Описание и работа машины
- 1.1.1 Назначение машины

Машина предназначена для осуществления наличных и безналичных денежных расчетов с населением на малых и средних предприятиях торговли всех форм собственности и сферы услуг, в том числе для приема платежей от населения за коммунальные услуги, как средство механизации и автоматизации ввода и обработки данных о кассовых операциях; учета, контроля, первичной обработки данных, формирования и вывода печатаемых документов, хранения некорректируемой итоговой информации, необходимой для правильного исчисления налогов.

Машина имеет программно-аппаратный модуль — электронную контрольную ленту защищенную (далее - ЭКЛЗ), обеспечивающий хранение информации о всех проведенных кассовых операциях. Работа фискализированной машины без ЭКЛЗ блокируется. Активизация ЭКЛЗ проводится специалистом сервисной организации с участием налогового инспектора при проведении пусконаладочных работ.


Примечание – Все примеры, приведенные в РЭ, выполнены на машине с подключенной технологической ЭКЛЗ.

Машина может работать со следующими внешними устройствами:

- блоком памяти РЮИБ 5.191.664 (далее БПм), предназначенным для автоматического программирования базы данных в машине и для переноса результатов продаж (оплаты услуг) по базе данных на персональной электронной вычислительной машиной (далее ПЭВМ), организации товароучета на торговых точках посредством переноса информации о товарах из товароучетного пакета 1С: Предприятие (версия 7.7) Торговля + Склад (ред.9) в машину и обратно;
- ПЭВМ, предназначенной для обеспечения работы в режиме «Off-Line», программирования базы кодов цен на машине и выгрузки в ПЭВМ данных о продажах;
- устройством Armax Memo, предназначенным для расширения внутренней базы товаров в режиме «On-Line» (до 50000 записей) (описание работы приведено в руководстве по эксплуатации на устройство);
- банковским платежным терминалом типа NURIT 8320 по протоколу фирмы Lipman(далее терминал), предназначенным для организации работы по безналичной системе оплаты. Виды пластиковых карт, по которым возможно обслуживание, согласно руководству по эксплуатации на терминал;
- эргономичным двухстрочным LCD-дисплеем покупателя производства ОАО «Счетмаш», рассчитанным на 20 символов в строке и обеспечивающим передачу информации по каналу RS-232 со скоростью 9600 бод, или аналогичным;
- считывателем штриховых кодов типа Metrologic и другими, имеющими свой источник питания, и обеспечивающими передачу информации по каналу RS-232 со скоростью 9600 бод (восемь бит данных, один стоповый бит, без контроля четности, код завершения посылки 0Dh).

#### 1.1.2 Состав машины

Устройство машины показано на рисунке 1.



- 1 Поддон
- 2 Крышка машины
- 3 Крышка печатающего устройства
- 4 Индикатор кассира
- 5 Разъем ДУ2 для подключения внешних устройств (интерфейс 2)
- 6 Разъем ШК для подключения сканера штриховых кодов
- 7 Разъем ДУ1 для подключения внешних устройств (интерфейс 1)
- 8 Разъем ЗУ для подключения зарядного устройства

# Рисунок 1

- 1.2 Описание и работа составных частей машины
- 1.2.1 Клавиатура

С помощью клавиатуры (рисунок 2) осуществляется включение и выключение машины, задание операций, ввод данных и команд.





Рисунок 2

Примечание – Далее по тексту буквенные обозначения на цифровых клавишах не указаны.



#### 1.2.2 Индикатор

Индикатор машины отображает вводимые данные, режимы работы машины и другую служебную информацию. Имеется один графический индикатор, обеспечивающий возможность вывода на четыре строки (по 20 разрядов) для кассира (рисунок 1, позиция 4).

В машине имеется возможность подключения внешнего дисплея покупателя.

Индикатор служит для отображения цифровой информации, информации об ошибках и информации о рабочем состоянии машины.

В машине используется жидкокристаллический индикатор с малым током потребления. Нормальная работа индикатора обеспечивается в диапазоне от минус 10 до плюс 40 градусов.

В машине установлен индикатор с подсветкой. Программирование времени работы подсветки может осуществляться режиме «ПОДСВЕТКА ?» (режим не защищен паролем, режим вход в ИТ РЖ о клавиши , выход из режима – по нажатию клавиши ) и в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИЙ ?» (2.6.4). Программирование времени

## 1.2.3 Устройство печатающее

подсветки описано в 2.6.4.

Устройство печатающее (далее – ПУ, рисунок 1, позиция 3) предназначено для регистрации результатов кассовых операций и отчетов на печатаемых документах. ПУ основано на принципе термопечати. В качестве чековой ленты используется бумага термохимическая.

В машине введен режим «ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ?». Режим не защищен паролем и позволяет устанавливать контрастность печатаемой информации цифровыми клавишами  $1 \dots 8$  .

При работе в повышенных температурных условиях значение контрастности рекомендуется устанавливать от 1 до 2, в нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^{\circ}$ С, относительная влажность воздуха  $(60 \pm 15)\%$ ), - от 3 до 4, в условиях пониженных температур - от 5 до 8.

member remireparty of a go o.	
Для проверки контрастности печати нажать клавишу	
На печать выводится:	
+?*!%"1234567890	
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ	
РОЕЛИЦИ	
Для выхода из режима нажать клавишу РЖ .	

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ НА ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЕЧАТИ И ПРОТЯЖКИ БЕЗ ЗАПРАВЛЕННОЙ ТЕРМОБУМАГИ.

В случае ухудшения качества печати от нагара на термопечатающей головке необходимо удалить нагар хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в спирте. Нагар головки происходит в основном по причине использования некачественной термобумаги, в связи с чем, для более длительного срока службы головки, рекомендуется использование термобумаги указанной в ПС.

При транспортировании и хранении машины необходимо между бумагоопорным валом и рабочей поверхностью термоголовки заправить чековую ленту.

#### 1.2.4 Устройство фискальной памяти

В машине имеется устройство фискальной памяти (далее - ФП), в которое автоматически заносятся итоговые суммы продаж и покупок товаров по чекам (за исключением аннуляций) за каждый день работы машины при проведении ежедневных сменных отчетов с гашением. Объем памяти достаточен для учета и хранения итоговых сумм за период работы машины не менее шести лет с момента перевода машины в фискальный режим.

Доступ к фискальным данным возможен только по специальному паролю. Пароль доступа к ФП вводится и регистрируется в ФП в процессе фискализации или перерегистрации.

 $\Phi\Pi$  выполнено в виде отдельного опломбированного модуля, закрепленного на поддоне с внутренней стороны машины с помощью липкой ленты. Местом пломбирования  $\Phi\Pi$  являются винты крепления крышек  $\Phi\Pi$  между собой.

#### 1.2.5 Маркировка и пломбирование машины

Маркировка машины соответствует требованиям ГОСТ 23411-84 и конструкторской документации.

На кожухе машины нанесено условное обозначение машины.

На поддоне машины нанесена маркировка:

- полное наименование машины;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак соответствия (код органа по сертификации);
- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»;
- заводской номер;
- год выпуска.

На блоке питания РЮИБ 5.087.226-04 (далее - БП) производства ОАО «Счетмаш», используемом в качестве зарядного устройства имеется маркировка:

- условное обозначение БП;
- номинальное напряжение, номинальный ток по входной цепи;
- номинальное напряжение, номинальный ток по выходной цепи;
- номинальная частота, потребляемая мощность;
- заводской номер;
- год выпуска.

Маркировка на покупном зарядном устройстве должна соответствовать документации на него.

На машину установлены элементы марки-пломбы в соответствии с ПС.

- 2 Использование машины
- 2.1 Указания мер безопасности

Перед допуском к эксплуатации машины операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту машины должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности.

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе с машиной не допускаются.

Подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке следует осуществлять проводом сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup> и выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и учетом квалификации помещений по степени опасности.

ВНИМАНИЕ: В МАШИНЕ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ CR2032! ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕЮ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО НА БАТАРЕЮ ТОГО ЖЕ ТИПА ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОГО, РЕКОМЕНДУЕМОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ БАТАРЕИ ПИТАНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ МАШИНЕ.

При ремонтных работах производить пайку разрешается паяльником с рабочим напряжением не более 36 В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННУЮ МАШИНУ БЕЗ ПРИСМОТРА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ МАШИНЫ.

При работе с машиной необходимо принимать меры, исключающие удары и падение машины.

При окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам, машина должна быть выключена. В случае возникновения отказа необходимо немедленно выключить машину.

#### 2.2 Порядок установки

Машина относится к разряду портативных.

При выборе места для установки машины необходимо руководствоваться следующими указаниями:

- освещенность рабочего места должна быть в пределах от 450 до 500 лк при общем и комбинированном освещении;
- необходимо избегать попадания прямых лучей света на индикатор машины.

В машине применен жидкокристаллический индикатор. Максимальная контрастность изображения индикатора достигается в пределах угла обзора не более  $\pm 60^{\circ}$  относительно вертикальной оси во всех направлениях.

## 2.3 Заправка чековой ленты

Заправка и замена чековой ленты выполняются при включенной машине. Для заправки чековой ленты необходимо выполнить следующие действия:

- а) откинуть крышку, закрывающую отсек ПУ;
- б) установить чековую ленту;
- е) установить крышку отсека ПУ таким образом, чтобы конец чековой ленты попадал в прорезь крышки. Защелкнуть крышку ПУ. Излишек чековой ленты оторвать о край зубчатого ножа.

Примечание - Протяжка чековой ленты осуществляется при нажатии клавиши 🕴 , для остановки еще раз нажать клавишу 🕴 .

## 2.4 Выбор рабочего режима

Переход от одного режима к другому осуществляется нажатием клави РЖ . При каждом нажатии этой клавиши на индикаторе будет последовательно отображаться: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?; ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ?; ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ?; ПРОГРАММИРОВАНИЕ?; ПРОГРАММИР. УСЛУГ ?, ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ?; ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК ?; ПОДСВЕТКА ?; ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ ?

В машине имеются следующие режимы работы:

- а) кассовый режим. В этом режиме выполняются кассовые операции. При входе в режим на индикаторе высвечивается: КАССОВЫЙ РЕЖИМ?
- б) режим отчетов без гашения. Данный режим предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются данные без занесения в ФП. При выборе режима на индикаторе отображается:

#### ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ?

в) режим отчетов с гашением. Данный режим предназначен для формирования отчетных документов с занесением итоговых сумм кассовых операций в несбрасываемый счетчик суммы накоплений и ФП. В этом

режиме происходит обнуление денежных сумм, прошедших через машину. При выборе режима на индикаторе отображается: ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ?

г) режим программирования параметров машины. Данный режим предназначен для настройки машины в соответствии с требованиями конкретного потребителя. При входе в режим на индикаторе отображается:

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ?

- д) режим программирования услуг по приему платежей. При входе в режим на индикаторе отображается: ПРОГРАММИР. УСЛУГ?
- е) режим сервисного обслуживания. Данный режим предназначен для периодичности сервисного обслуживания программирования тестирования функциональных данного режима работы, **УЗЛОВ** технологического прогона (далее техпрогон) машины (проверка работоспособности машины). При выборе режима на индикаторе отображается:

#### ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ?

ж) режим работы с ФП. При входе в режим на индикаторе отображается: ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК? Описание работы с ФП приведено в инструкции налогового инспектора РЮИБ.466453.571 И9.

ВНИМАНИЕ: ПАРОЛЬ ДОСТУПА К ФП ИЗВЕСТЕН ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ РЕГИСТРАЦИЮ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ)!

При случайном входе в режим работы с ФП без знания пароля необходимо повторно нажать к ит у и после появления на индикаторе запроса пароля выйти из режима, нах РЖ авишу , иначе после четвертой попытки ввода неправильного пароля машина блокируется. В этом случае необходимо вызвать специалиста по ремонту;

- з) режим установки времени работы подсветки индикатора. При выборе режима на индикаторе отображается: ПОДСВЕТКА?
- и) режим регулировки яркости и контрастности печати. Данный режим предназначен для установки яркости и контрастности печатаемой информации (1.2.3). При выборе режима на индикаторе отображается:

#### ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ ?

# 2.5 Действия при первом включении машины

Для включения машины выполнить следующие действия:

- а) откинуть крышку ПУ;
- б) снять установленные ранее элементы марки-пломбы;
- в) открутить винты и снять крышку машины;
- г) установить шунтовой соединитель XS2 на оба контакта вилки XP2;
- д) подсоединить розетку жгута аккумулятора к разъему интерфейсного блока машины;
  - е) установить крышку машины, закрутить винт;
  - ж) установить крышку ПУ;

- и) подключить БП, входящий в комплект поставки, к машине;
- к) включить БП в сеть и выдержать во включенном состоянии в течение 8 ч для зарядки встроенного аккумулятора.

Примечания

- 1 Отключение (подключение) элемента резервного питания ЭОЗУ осуществляется с помощью шунтового соединителя XS2 вилки XP2.
- 2 Разрешение (запрет) сброса общих накоплений осуществляется с помощью шунтового соединителя XS1 вилки XP1.
- 3 Электрическое питание машины осуществляется от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 7,2 В, 1,8 А/ч или 2 А/ч. Подзарядка встроенного аккумулятора осуществляется от БП РЮИБ 5.087.226-04 производства ОАО «Счетмаш» или от устройства зарядного FW7345/1886 модель 1824466 (далее ЗУ).

После заряда аккумулятора можно работать на машине от встроенного аккумулятора с отключением БП от сети и от машины.

ВНИМАНИЕ: ПОДЗАРЯДКУ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА ПРОВОДИТЬ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ТАК КАК ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ЗАНИМАЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ И АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОЗАРЯЖЕН!

Индикатор БП (или ЗУ) светится при наличии тока заряда встроенного аккумулятора. Величина тока заряда на яркость свечения не влияет. При достижении заданного уровня заряда аккумулятора индикатор БП гаснет, а индикатор ЗУ мигает.

Если встроенный аккумулятор не подключен, индикатор не светится; л) включить машину нажатием клавиши . На индикаторе отобразится: 1 1 0 5 К

При необходимости откорректировать яркость индикатора нажатием клавиши  $\begin{bmatrix} BH \\ + \end{bmatrix}$  или  $\begin{bmatrix} B\Pi \\ - \end{bmatrix}$  и нажать клавишу  $\begin{bmatrix} UT \end{bmatrix}$ . Начнется выполнение автоматического самотестирования.

Примечание – Также можно откорректировать яркость индикатора после появления на индикаторе текущих даты и времени;

м) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Это означает, что машина включена в первый раз и все регистры и счетчики обнулены или элемент резервного питания не подключен.

После прохождения тестов ОЗУ, ПЗУ, ФП на индикаторе отобразится:


01 ЯНВАРЯ 2005 00:04:37

Примечание – Действия перечислений a) – м) выполняются представителем сервисной организации;

н) после появления на индикаторе текущих даты и времени для ввода текущего времени нажать клавишу  $\boxed{\Pi U}$  ;

о) ввести с помощью цифровой клавиатуры текущее время в формате: часы, минуты, секунды.

Например, для ввода времени 13 часов 10 минут 20 секунд нажать клавиши:



Примечание - При необходимости корректировка времени в течение смены производится аналогично как при включении машины, при этом новое время не должно быть меньше, чем время, занесенное в ЭКЛЗ. В противном случае при оформлении первого документа в кассовом режиме или в режиме отчетов на печать выведется сообщение: ОШ. ДАТА И ВРЕМЯ и при работе в кассовом режиме распечатается: ДОК. АННУЛИРОВАН

п) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:

КАССОВЫЙ РЕЖИМ?

Это означает, что машина готова к входу в кассовый режим.

Машина может быть запрограммирована для конкретных условий работы. Первичное программирование осуществляется специалистом сервисной службы.

В разделе Режим программирования приведены режимы программирования, которые позволят настроить машину на конкретные условия работы.

Примечание - Сообщения о возможных неисправностях приведены в таблице 2 (2.11).

#### 2.6 Режим программирования

Режим программирования используется для настройки параметров машины в соответствии с требованиями конкретного потребителя.

Для входа в режим программирования выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим программирования «ПРОГРАММИРОВАНИЕ?»;
- б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!

в) ввести пароль (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КЛИШЕ ЧЕКА

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и происходит возврат к запросу пароля. Ввести правильный пароль;

г) выбрать клавишей | пи | необходимый режим программирования.

В машине имеются следующие режимы программирования:

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛИШЕ ЧЕКА ?» - программирование заголовка и окончания чека;

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ?» - программирование кодов цены товаров;

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИЙ ?» - программирование системных опций;

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ ?» - программирование паролей входа в режим;

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЫ ?» - программирование даты;

- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕКЦИЙ ?» программирование секций;
- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗРЯДОВ ?» программирование разрядов вводимых сумм;
  - «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЛОГОВ ?» программирование налогов;
  - «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СКИДОК ?» программирование скидок;
  - «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЦЕНОК?» программирование наценок;
- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА?» программирование интерфейса для работы с внешними устройствами и программирования сетевого номера машины;
- д) нажать клавишу ит для подтверждения выбора конкретного режима программирования, отображенного на индикаторе.

Примечания

- 1 Нажатие клавиши PЖ осуществляет выход из конкретного режима программирования.
- 2 Повторное нажатие клавиши Рж осуществляет выход из режима программирования.

## 2.6.1 Ввод символьной информации

В момент ввода символа с индикатора исчезает знак «?». Следующий символ можно водить только после появления на индикаторе знака «?».

## 2.6.2 Программирование заголовка и окончания чека

Программирование заголовка/окончания чека возможно только после проведения гашения.

В заголовке и окончании чека всего могут быть запрограммированы шесть строк с содержанием не более 20 символов (заголовок чека - не более двух строк, окончание чека - не более четырех строк).

Примечания

1 По умолчанию в чеке печатается заголовок «МИНИКА 1105К».

ВН ВΠ Примечание – Нажимая клавиши илі , просмотреть введенные заголовок и окончание чека. При необходимости изменить какуюлибо строку повторить ее программирование. 2.6.3 Программирование базы кодов цен товаров Данный режим позволяет ускорить оформление чека. Машина позволяет запрограммировать от 0 до 4999 кодов цен товаров (услуг). Примечание – База кодов цен товаров (далее – база КЦ) не распространяется на секции, запрограммированные на покупку товара. Для программирования базы КЦ выполнить следующие действия: а) выбрать режим программирования базы КЦ. На индикаторе ПРОГРАММИРОВАНИЕ отобразится: **TOBAPOB** ИТ б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ TOBAP? в) ввести с помощью цифровой клавиатуры код цены товара; г) нажать клавишу На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ TOBAP X У# Z.ZZгде Х – код цены товара, У - номер секции, Z.ZZ – цена товара. Примечание – Код цены 0 предназначен для ускоренной продажи в кассовом режиме. Для изменения цены и номера секции выполнить действия следующих перечислений: ΠИ д) нажать клавишу е) ввести с помощью цифровых клавиш цену товара; ж) нажать клавишу и вести номер секции с цифровой з) нажать клавишу СК Ha отобразится информация клавиатуры. индикаторе 0 запрограммированном коде цены.

Примечания

- 1 Для кодов цен от 0 до 3999 при вводе номера секции товар будет привязан к заданной секции. Если номер секции не введен, то при работе в кассовом режиме товар можно пробить по любой секции.
- 2 Коды цен от 4000 до 4999 распространяются на базу услуг, для них вводить номер секции не надо;

и) нажать клавишу ит для завершения программирования. На программирования: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАР ?
к) для программирования других кодов цен повторить действия
перечислений в) – и);
л) для распечатки справочника по базе КЦ нажать клавишу ит . На
индикаторе отобразится:
TOBAP
C
Ввести номер кода, с которого начать распечатку справочника, и
нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:
TOBAP TOBAP
ПО
Ввести код товара, до которого будет распечатан справочник, и нажать
клавишу ит . Произойдет распечатка справочника по базе КЦ.
Примечания
•
1 Не рекомендуется распечатывать более 500 кодов цен. 2 Можно ввести товар в базу КЦ, считав штриховой код (далее -
подключить считыватель штрих-кода к машине, включить машину, выбрать
режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ?», выполнить действия
перечислений а) – г). Затем считать штрих-код товара и выполнить действия
перечислений е) – и).
Для обнуления уже запрограммированного кода цены выполнить
действия перечислений в) – д) и нажать клави С .
Для программирования наименования товара выполнить следующие
действия:
а) ввести с помощью <u>циф</u> ровой клавиатуры код цены товара;
б) нажать клавишу ит .
На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
TOBAP X
$V^{\#}$ $Z.ZZ$ .
где Х – номер кода цены,
У - номер секции,
Z.ZZ – цена товара;
в) нажать клавишу КЦ, на индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
?
$\mathbf{y}$ # $\mathbf{z}.\mathbf{z}$ $\mathbf{z}$ ,
где Х – номер кода цены,
У - номер секции,
Z.ZZ – цена товара;

г) ввести наименование товара (до 16 символов) в соответствии с 2.6.1;
д) нажать клавишу <sup>ит</sup> . На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
AAA
V# $Z.ZZ$ ,
где ААА – наименование товара,
У - номер секции,
Z.ZZ – цена товара;
е) нажать клавишу ит для завершения программирования. На
индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАР ?
Если опция кодов цен установлена в «1» (2.6.4), то можно
запрограммировать количество товара. Для этого необходимо выполнить
следующие действия.
Машина находится в режиме программирования базы КЦ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ?». Порядок нажатия клавиш
следующий:
ит , номер кода цены (от 0 до 4999), ит , * .
На индикаторе кассира отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСТАТКИ
0.000
Нажать клавишу ПИ, с цифровой клавиатуры ввести необходимое
целое количество товара от 0 до 16000.000 и нажать два раза клавишу ит .
Существует возможность запрограммировать базу КЦ автоматически с
БПм или ПЭВМ.
Примечание – Предварительно необходимо запрограммировать
интерфейс для работы машины с БПм (или ПЭВМ) в значение «1» или «2» в
соответствии с 2.6.12. Подключить БПм (или ПЭВМ).
Для автоматического программирования базы КЦ выполнить
следующие действия:
а) выбрать режим программирования базы КЦ. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
TOBAPOB ?
б) нажать клавишу  ит . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РУЧНОЕ ТОВАРОВ ?
в) нажатием клавиши пи выбрать необходимый подрежим (ручное
или автоматическое программирование товаров) и нажать клавишу ит .
Примечание – Работа при ручном программировании кодов цен
товаров описана выше. Далее описаны действия при автоматическом
программировании базы КЦ;
программировании оазы к.ц,


г) после выбора автоматического программирования и нажатия клави  $\overline{\ ^{\text{ИТ}} \ }$  , на индикаторе в верхней строке отобразится:  $\ C$ 

Происходит загрузка данных в машину с БПм (или ПЭВМ).

Пример - Запрограммировать в ручном режиме программирования товаров под кодом 0 (для ускоренной продажи в кассовом режиме) товар по цене 7 рублей по шестой секции с наименованием ПАКЕТ, под кодом 1 товар ценой 5 рублей по первой секции, под кодом 4000 услугу с наименованием УСТАНОВКА и ценой 1000 рублей.

Машина находится в режиме программирования кодов цен «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ?». Порядок нажатия клавиш следующий:

Ввести наименование ПАКЕТ в соответствии с 2.6.1. Затем нажать клавиши:



Ввести наименование УСТАНОВКА в соответствии с 2.6.1. Затем нажать два раза клавишу  $^{\rm UT}$  .

На индикаторе кассира отобразится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

TOBAP ?

2.6.4 Программирование системных опций

Первоначальная установка системных опций осуществляется представителем сервисной службы.

В данном режиме можно запрограммировать следующие системные опции:

опция подсветки — опция включения/отключения подсветки (<0>) — подсветка отключена, <1>) — подсветка включена, но если на машине в течение 10 с не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается, <2> — подсветка автоматически отключается через 30 с, <3> — подсветка автоматически отключается через 1 мин, <4> — подсветка постоянно включена). Исходное значение опции — <1>;

опция резервная – зарезервирована. Исходное значение опции – «1»;

опция короткого чека — режим короткого чека на одну секцию (<0>) чек более чем на одну секцию, <1>) - чек на одну секцию). Исходное значение — <0>;

опция накоплений – гашение общих накоплений (<0>) – запрет гашения общих накоплений, <1>) – гашение общих накоплений). Исходное значение опции – <0>).

ВНИМАНИЕ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИИ НАКОПЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СНЯТОМ ШУНТОВОМ СОЕДИНИТЕЛЕ XS2!

Для проведения гашения накоплений необходимо:

- выключить машину;
- установить шунтовой соединитель XS1 согласно 2.5;
- включить машину и установить опцию накоплений в "1";
- оформить финансовый отчет с гашением;
- установить опцию накоплений в "0";
- выключить машину и снять шунтовой соединитель XS1;

опция повтора продажи — опция разрешения/запрещения повтора продажи (услуги) после закрытия чека («0» — запрещен повтор продажи (услуги) после закрытия чека, «1» — после закрытия чека при нажатии секционной клавиши без введения суммы продажи (услуги) повторяется последняя продажа (услуга) предыдущего чека). Исходное значение опции — «0»;

опция контрольной ленты - опция печати контрольной ленты из ЭКЛЗ (<0> — контрольная лента не распечатывается перед проведением финансового (суточного) отчета с гашением, <1> — происходит печать контрольной ленты перед проведением суточного отчета с гашением). Исходное значение опции — <0>;

опция типа печати - опция выбора типа печати (<0>) - обычный шрифт, <1>) - мелкий шрифт). Исходное значение опции – <0>;

опция связных отчетов — опция задания связных отчетов (<0> — при проведении гашения выполняется суточный отчет с гашением, <1> — после выполнения финансового (суточного) отчета с гашением автоматически выполняются отчет по кассирам и отчет по секциям). Исходное значение опции — <0>;

опция остатка на начало дня - опция гашения остатка денег на начало дня (<0> – после проведения закрытия смены сумма переходит в остаток на начало дня, <1> - в начале новой смены остаток гасится). Исходное значение опции – <0>;

опция кодов цен — опция программирования количества товаров и работы с убывающим счетчиком количества товара («0» - сохраняется прежний порядок работы с накоплением количества продаж, «1», «2» - программируется количество товаров и работа с убывающим счетчиком количества товара). При опции кодов цен, установленной в значение «0» или «2», перед перепрограммированием базы кодов цен необходимо провести отчет с гашением по кодам цен. При опции кодов цен, установленной в значение «1», перед перепрограммированием базы кодов цен отчет с гашением проводить необязательно. Исходное значение опции — «0»;

опция быстрой продажи – опция разрешения продажи в кассовом
режиме по нажатию одной клавиши («0» – быстрая продажа запрещена, «1» –
по нажатию клавиши . оформляется платежный документ (далее – чек)
по нулевому коду цены). Исходное значение опции – «0»;
опция расчета налогов - опция расчета налога («0» - если продажа
оформляется с несколькими налогами, то каждый налог высчитывается на
сумму продажи без учета предыдущего налога, «1» - каждый последующий
налог на продажу высчитывается на сумму продажи с учетом предыдущего налога). Исходное значение опции – «0»;
опция вида работы – опция работы с дополнительными устройствами
(«0» – автономная работа машины, «1» – работа с блоком расширенной
памяти ARMAX memo). Исходное значение опции – «0»;
опция записи в базу усл. – опция формирования базы услуг и
электронного журнала услуг («0» – запрет формирования базы услуг, «1»-
разрешение формирования базы услуг). Исходное значение опции – «0».
Для программирования системных опций выполнить следующие
действия:
а) выбрать режим программирования системных опций. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОПЦИЙ ?
б) нажать клавишу ит ;
в) нажатием клавиши ит выбрать опцию, значение которой
необходимо изменить;
г) нажать клавишу   пи   ;
д) ввести требуемое значение опции;
е) нажать клавишу РЖ для выхода из режима программирования
опций.
Пример - Запрограммировать режим быстрой продажи (опция быстрой
продажи в значение «1») и разрешение формирования базы услуг с
электронным журналом услуг (опция записи в базу усл. в значение «1»).
Машина находится в режиме программирования опций.
Нажатием клавиши ит выбрать опцию быстрой продажи. Далее
порядок нажатия клавиш следующий пи 1
Далее порядок нажатия клавиш следующий: Пи 1
На индикаторе отобразится:
РИДПО
ЗАПИСИ В БАЗУ УСЛ.1
2.6.5 Программирование паролей

В машине имеется возможность перепрограммировать пароли режимов
работы.
По умолчанию запрограммированы следующие пароли: режим 0 (кассовый режим) – пароль 000000 (для первого оператора);
режим 1 (кассовый режим) – пароль 100000 (для второго оператора); режим 2 (кассовый режим) – пароль 200000 (для третьего оператора);
режим 2 (кассовый режим) — пароль 200000 (для третьего оператора); режим 3 (кассовый режим) — пароль 300000 (для четвертого оператора);
режим 4 (режим отчетов без гашения)— пароль 000000;
режим 5 (режим отчетов с гашением) – пароль 000000;
режим 6 (режим программирования) – пароль 000000;
режим 7 (режим программирования услуг) – пароль 000000.
Для смены пароля выполнить следующие действия:
а) выбрать режим программирования паролей. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПАРОЛЕЙ ?
б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:
КАССОВЫЙ РЕЖИ $\overline{\mathbf{M}}$ 0
ПАРОЛЬ 000000
в) с цифровой клавиатуры ввести необходимый номер режима. На
индикаторе отобразится текущий пароль соответствующего режима;
г) нажать клавишу пи . На индикаторе отобразится выбранный
режим и запрос на ввод нового пароля:
ПАРОЛЬ д) ввести с цифр <u>овой</u> клавиатуры новое шестиразрядное значение
пароля и нажать клавиш ит для завершения программирования;
е) повторить действия перечислений в) – д) для других режимов;
ж) нажать клавишу Рж для выхода из режима программирования.
2.6.6 Программирование даты
Программирование даты может быть выполнено непосредственно
после проведения гашения.
ВНИМАНИЕ: ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОШИБАТЬСЯ ПРИ ВВОДЕ
ДАТЫ, ТАК КАК ВВЕДЕННАЯ ДАТА ЗАНОСИТСЯ В ФП!
Программирование осуществляется следующим образом:
а) выбрать режим программирования даты. На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ДАТЫ ?
б) нажать клавишу
в) нажать клавишу пи ;
г) ввести дату в формате: XX YY ZZZZ ,
где XX - число,

ҮҮ - месяц, ZZZZ - год; ИТ . На индикаторе в верней строке отобразится д) нажать клавишу ПОВТОРИТЕ ВВОД ДАТЫ сообщение: е) повторить ввод даты (действия перечислений в) – д). При вводе новой даты, меньше даты, занесенной в ФП, раздается звуковой сигнал и на индикатор будет выведена прежняя дата. Повторить ввод правильной даты (действия перечислений в) – е). Машина запрашивает новый ввод даты до тех пор, пока не совпадут две последовательно введенные даты. После чего дата заносится в память машины. 2.6.7 Программирование секций программирования секций позволяет запрограммировать закрытие/открытие секций, работу секции на покупку товара, наименование секций и привязку налогов к секции. Для программирования секций выполнить следующие действия: режим программирования секций. На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕКЦИЙ б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: ИТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОТКРЫТА НАЛ в) с цифровой клавиатуры ввести номер секции, значение которой надо изменить; ΠИ г) нажимая клавишу , выбрать значение секции: секция открыта, закрыта или запрограммирована на покупку товара; д) если к секции надо привязать налог, то нажимая клавишу выбрать необходимый налог. На индикаторе рядом со словом НАЛ отобразится номер налога, привязанного к данной секции. Примечание – Для отмены уже запрограммированного налога вместо клавиши нажать клавишу е) если надо запрограммировать наименование секции, то нажать клавиц КЦ , в нижней строке индикатора отобразится знак «?» - запрос на введение наименования, и ввести наименование секции (до 16 символов) в соответствии с 2.6.1. Завершить программирование наименования нажатием клавиши ИТ  $\mathbf{w}$ ) нажать клавишу для распечатки значений всех секций. Пример – Секцию 3 запрограммировать на покупку товара, закрыть

секцию 4, привязать к секции 5 налог 1, запрограммировать наименование

секции 2 ХЛЕБ и распечатать значения всех секций.

Машина находится в режиме программирования секций «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕКЦИЙ?».
,
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ   3   ПИ   ПИ   4   ПИ   5   .   .   2   КЦ
Запрограммировать наименование секции 2 ХЛЕБ в соответствии с 2.6.1.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
распечатки списка секций и их значений.
На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1 # ОТКРЫТА НАЛ
На чековой ленте распечатается:
СПИСОК СЕКЦИЙ
1 ОТКРЫТА
2 ОТКРЫТА
ХЛЕБ
3 ПОКУПКА
4 ЗАКРЫТА
5 ОТКРЫТА %1
6 ОТКРЫТА
7 ОТКРЫТА
8 ОТКРЫТА
2.6.8 Программирование разрядности вводимых сумм
Программирование осуществляется следующим образом:
а) выбрать режим программирования разрядности вводимых сумм. На
индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
б) нажать клавишу $\begin{bmatrix} \text{ит} \end{bmatrix}$ , на индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАЗРЯДОВ 8 ,
где 8 - количество разрядов вводимых сумм (по умолчанию);
в) ввести новое количество разрядов, используя цифровые
клај 1 8 . ;
г) нажать клавишу Рж для выхода из данного режим
программирования.

# 2.6.9 Программирование налоговых ставок

В данном режиме осуществляется программирование четырех налогов (в процентах) и их наименований.

вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести
дополнительно гашение по операторам и секциям.
Для программирования налогов выполнить следующие действия:
а) выбрать режим программирования налогов. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НАЛОГОВ ?
б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится текущее
значение налога 0:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НАЛОГ НАЧИСЛЯЕМЫЙ
%0 0.00
в) ввести номер налога, значение которого необходимо
запрограммировать или изменить, по одной 0 павиц 3 На
индикаторе отобразится текущее значение выбранного налога;
г) нажимая клавишу . , выбрать вид налога – начисляемый или
выделяемый;
д) нажать клавишу пи, на индикаторе в нижней строке отобразится:
= 0.00
е) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение налога в
процентах и нажать к ит шу . На индикаторе отобразится
запрограммированное значение налога;
ж) если необходимо запрограммировать другие налоги, повторить
действия перечислений в) – е);
з) нажать клавишу ит для распечатки всех налоговых ставок.
Примечание - Если необходимо обнулить уже запрограммированный
налог, то после нажатия клавиши пи нажать клавишу ит .
Для программирования наименования налога выполнить следующие
действия:
а) ввести номер налога, <u>наименован</u> ие которого необходимо
запрограммировать, по одной из кла 0 3
отобразится текущее значение выбранного налога;
б) нажать клавишу КЦ , на индикаторе в нижней строке
отобразится знак «?» - приглашение к вводу символьной информации;
в) ввести наименование налога в соответствии с 2.6.1;
г) нажать клавишу ит для завершения программирования
наименования налога.
Примечание – В режиме программирования наименований налогов
отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для

Примечание – При программировании налоговых ставок, в случае

изменения запрограммированного наименования налога повторить действия перечислений a) - r).

Пример - Запрограммировать и распечатать набор налогов:

(%)0 = 1 % (начисляемый),

(%)1 = 5% (начисляемый),

(%)2 = 10 % (выделяемый),

(%)3 = 20 % (выделяемый) и наименование налога 3 «НДС».

Машина находится в режиме программирования «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЛОГОВ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ТИ	ПИ	1	00	ИТ	1	ПИ	5	00	ТИ	2	ПИ	
1	0	00	ИТ		3	ПИ	2	0	00	ТИ		КЦ

Ввести наименование третьего налога НДС в соответствии с 2.6.1.

Затем нажать клавиши:

ИТ ИТ

На чековой ленте распечатается:

НАЛОГОВЫЕ	СТАВКИ
НАЛОГ0	1.00%
% 0	НАЧИСЛЯЕМЫЙ
НАЛОГ1	5.00%
%1	НАЧИСЛЯЕМЫЙ
НАЛОГ2	10.00%
%2	ВЫДЕЛЯЕМЫЙ
НАЛОГ3	20.00%
НДС	выделяемый

## 2.6.10 Программирование скидок

В данном режиме осуществляется программирование четырех скидок (в процентах).

Примечание – При программировании скидок, в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям.

Для программирования скидок выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования скидок. На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СКИДКИ ?
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ СКИДОК 0 0.00

в) ввести номер скидки, значение которои неооходимо
запрограммировать или изменить, од 0 из к 3 ш На
индикаторе отобразится текущее значение введенной скидки;
г) нажать клавишу 🛮 пи 🕽 ;
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение скидки в процентах;
е) нажать клавишу ит для завершения программирования;
ж) если необходимо запрограммировать другие скидки, повторить
действия перечислений в) – е).
Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные
скидки, нажать клавишу ИТ .
Пример - Запрограммировать и распечатать набор скидок:
Скидка $0 = 1 \%$ , скидка $2 = 10 \%$ ,
скидка $1 = 5 \%$ , скидка $3 = 20 \%$ .
Машина находится в режиме программирования скидок
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ СКИДОК?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ     0     ПИ     1     00     ИТ     1     ПИ     5     00     ИТ     2     ПИ
1     0     00     ИТ     3     ПИ     2     0     00     ИТ     ИТ
На чековой ленте распечатается:
СТАВКИ СКИДОК
СКИДКА 0 1.00%
СКИДКА 1 5.00%
СКИДКА 2 10.00%
СКИДКА 3 20.00%
2.6.11 Программирование наценок
В данном режиме осуществляется программирование четырех наценок
(в процентах).
Примечание – При программировании наценок, в случае вывода на
печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести
дополнительно гашение по операторам и секциям.
Для программирования наценок выполнить следующие действия:
а) выбрать режим программирования наценок;
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НАЦЕНОК 0 0.00
в) ввести номер наценки, значение которой необходимо
запрограммировать или изменить, одной о главі з На

процентах;
е) нажать клавишу ИТ для завершения программирования;
ж) если необходимо запрограммировать другие наценки, повторить
действия перечислений $e^{-e}$ .
Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные
наценки, нажать клавишу ИТ .
Пример - Запрограммировать и распечатать набор наценок:
наценка $0 = 1 \%$ , наценка $2 = 10 \%$ ,
наценка $1 = 5 \%$ , наценка $3 = 20 \%$ .
Машина находится в режиме программирования наценок
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЦЕНОК?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ 0 ПИ 1 00 ИТ 1 ПИ 5 00 ИТ 2 ПИ
1 0 00 HT 3 MH 2 0 00 HT HT
На чековой ленте распечатается: СТАВКИ НАЦЕНОК
НАЦЕНКА 0 1.00%
НАЦЕНКА 1 5.00%
НАЦЕНКА 2 10.00%
НАЦЕНКА 3 20.00%
11/14ДЛПСТ 3 20.00%
2.6.12 Программирование интерфейса
П. У
Данный режим предназначен для программирования сетевого номера
машины и программирования интерфейса для работы машины с внешними
устройствами: блоком расширенной памяти ARMAX memo, БПм
производства ОАО «Счетмаш», дисплеем покупателя, терминалом, ПЭВМ.
Для программирования интерфейса выполнить следующие действия:  а) выбрать режим программирования интерфейса. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
интерфейса ?
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
$ \begin{array}{ccc} \text{MEMO} & X & , \\ & & &  \end{array} $
где для программирования интерфейса для работы машины с внешними
устройствами: блоком расширенной памяти ARMAX memo, БПм
производства ОАО «Счетмаш» РЮИБ 5.191.664, дисплеем покупателя,
терминалом и ПЭВМ:
30

индикаторе отобразится текущее значение выбранной наценки;

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение наценки в

г) нажать клавишу пи ;

X — номер интерфейсного разъема, к которому подключено данное устройство (0 — машина не запрограммирована на работу с данным устройством, 1 или 2 — номер интерфейсного разъема (ДУ1 или ДУ2), к которому подключено данное устройство);

для программирования сетевого номера машины:

Х – сетевой номер машины от 1 до 5;

- г) нажать клавишу | пи | и ввести необходимое значение;
- д) при необходимости повторить действия в), г) для программирования работы с другими внешними устройствами.

#### 2.7 Режим программирования услуг

Режим программирования услуг по приему платежей предназначен для программирования названий услуг, тарифов услуг, пени, льгот, режима работы с БПм. При входе в режим на индикаторе отображается:

#### ПРОГРАММИР. УСЛУГ?

Для входа в режим программирования услуг по приему платежей выполнить следующие действи <sub>РЖ</sub>

- а) нажатием клавиши выбрать режим программирования услуг по приему платежей «ПРОГРАММИР. УСЛУГ?»;
  - б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:

ПРОГРАММИР. УСЛУГ ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!

в) ввести пароль (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ ?

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и происходит возврат к запросу пароля. Ввести правильный пароль;

- г) выбрать клавишей услуг по приему платежей.
- В машине имеются следующие режимы программирования услуг по приему платежей:
- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ?» программирование информации по услугам;
- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАРИФОВ УСЛУГ?» программирование тарифов;
  - «ПРОГРАММИР. УСЛУГ ПЕНИ?» программирование пени;
- «ПРОГРАММИР. УСЛУГ ЛЬГОТНЫХ СКИДОК?» программирование льгот;
- «ПРОГРАММИР. УСЛУГ ОБМЕН ПО ИНТЕРФЕЙСУ?» режим работы с БПм;

«ОБНУЛЕН. БАЗЫ УСЛУГ?» - обнуление базы услуг;

д) нажать клавишу ит для подтверждения выбора конкретного режима программирования, отображенного на индикаторе.

Примечания

- 1 Нажатие клавиши  $\lfloor P \mathbb{H} \rfloor$  осуществляет выход из конкретного режима программирования.
- 2 Повторное нажатие клавиши Рж осуществляет выход из режима программирования.

#### 2.7.1 Программирование информации по услугам

Данный режим предназначен для программирования следующей информации по услугам: наименование услуги, текст запроса в кассовом режиме при выборе конкретной услуги, размер информации, программирование дополнительной информации по услуге (фамилия клиента, адрес и др.), вид дополнительной информации (числовая или символьная).

По умолчанию запрограммированы следующие виды услуг по приему платежей:

- 1 режим приема платежей за природный газ;
- 2 режим приема платежей за электроэнергию;
- 3 режим приема платежей за водоснабжение.

Названия видов услуг 4 - 16 и информация по ним программируются пользователем самостоятельно.

Машина находится в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ ?».

Для программирования информации по услугам выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу ит . На индикаторе кассира отобразится информация в виде:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ

ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #

- б) ввести с помощью цифровой клавиатуры код вида услуги от 1 до 16;
- в) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

**НАИМЕНОВАНИЕ:** XX

ВВЕДИТЕ СИМВОЛЫ

где XX – номер услуги.

Примечание – Если наименование услуги уже запрограммировано, то вместо сообщения ВВЕДИТЕ СИМВОЛЫ отобразится запрограммированное наименование;

г) ввести наименование услуги (до 20 символов) в соответствии с 2.6.1; д) нажать клавишу $^{\text{UT}}$ для завершения программирования
наименования услуги. На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТЕКСТ ЗАПРОСА:
ВВЕДИТЕ N СЧЕТА
Примечания
1 Если текст запроса для данной услуги уже перепрограммировался, то
на индикаторе вместо сообщения «ВВЕДИТЕ N СЧЕТА» отобразится
запрограммированный текст запроса.
2 Если опция записи в базу услуг (2.6.4) запрограммирована в значение
«0», то на индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ N СЧЕТА ?
HET
Нажатием клавиши
клавишу ИТ . При выборе ввода номера счета выполнить действия
перечисления е). Если вводить номер счета не надо, то на индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ ПОКАЗАНИЯ ?
ДА
Далее выполнить действия перечисления к);
е) ввести новый текст запроса (до 12 символов) в соответствии с 2.6.1.
Примечание – Слово ВВЕДИТЕ остается в любом тексте запроса,
изменить можно только запрос N СЧЕТА;
ж) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАЗМЕР. ИНФОРМАЦ. 00
з) ввести количество разрядов вводимой информации до 10 знаков
(например, 6 для ввода номера телефона);
и) нажать клавишу $\begin{bmatrix} ^{ ext{UT}} \end{bmatrix}$ . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ ПОКАЗАНИЯ ?
ДА
к) нажать клавишу ит , если при работе в кассовом режиме с
данной услугой необходимо вводить начальные и конечные показания
счетчика. Если эти показания вводить не надо (например, при оплате за
телефон), то последовательно нажа пи авиши ит и . На
индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ ДОП. ДАННЫЕ1?

клавиц ит . На индикаторе отобразится:  ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТЕКСТ ЗАПРОСА:
ВВЕДИТЕ ФИО
Примечание - Если при работе в кассовом режиме дополнительные
данные 1 использоваться не будут, то вместо клавиши ит нажать
, на индикаторе отобразител.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ ДОП. ДАННЫЕ2?
м) при необходимости изменить запрос (ФИО) (до 12 символов) в
соответствии с 2.6.1;
н) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВЕДИТЕ ТИП ДАННЫХ ? ЧИСЛОВОЙ
о) нажатием клавиши пи выбрать необходимый тип данных:
символьный или числовой, и нажать кла ит у . На индикаторе
отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВОДИТЬ ДОП. ДАННЫЕ 2?
п) нажать клавишу ит для ввода дополнительных данных 2 (или
клавишу С, если их не надо вводить). На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТЕКСТ ЗАПРОСА:
ВВЕДИТЕ АДРЕС
р) при необходимости изменить текст запроса (АДРЕС) (до 12
символов) в соответствии $\underline{c}$ 2.6.1;
с) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВВЕДИТЕ ТИП ДАННЫХ ?
СИМВОЛЬНЫЙ
т) нажатием клавиши пи выбрать необходимый тип данных:
символьный или числовой, и нажать кла ит у . На индикаторе
отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ
ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #
у) для программирования информации по другим видам услуг
повторить действия перечислений $6$ ) — $+$ 0).

Для распечатки всех запрограммированных наименований видов услуг нажать клавишу Пример – Запрограммировать услугу 4 с наименованием ТЕЛЕФОН, запроса N ТЕЛЕФОНА, количеством разрядов информации 6, без ввода начальных и конечных показаний счетчика, с дополнительной символьной информацией 1 ФИО, без дополнительной информации 2 и распечатать список услуг. Машина находится в режиме программирования информации по услугам «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНФОРМ. ПО УСЛУГАМ ?». Порядок нажатия клавиш следующий: ИΤ ИΤ Ввести наименование ТЕЛЕФОН в соответствии с 2.6.1. Нажать клавиш ит и ввести текст запроса N ТЕЛЕФОНА. Далее порядок нажатия клавиш следующий: ИТ ПИ ИТ ИТ ИТ ПИ ИТ КЦ На печать выведется следующая информация. СПИСОК УСЛУГ 1 ГА3 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 4 ТЕЛЕФОН 2.7.2 Программирование тарифов услуг Ввод тарифов осуществляется для любой запрограммированной услуги. Для программирования тарифа выполнить следующие действия: а) выбрать режим программирования тарифов. На индикаторе отобразится: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАРИФОВ УСЛУГ б) нажать клавишу ит . На индикаторе кассира отобразится информация в виде: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАРИФОВ УСЛУГ ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ # в) ввести с помощью цифровой клавиатуры код вида услуги (1 - 16); . На индикаторе кассира отобразится: г) нажать клавишу ПРОГРАММИРОВАНИЕ

XX У.УУ

ТАРИФОВ УСЛУГ

где XX – номер услуги,

Ү.ҮҮ - значение тарифа (при первом включении высвечивается 0.00, при
последующих включениях высвечивается ранее запрограммированное
значение тарифа);
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение тарифа. Нажать
клавишу ИТ . На индикаторе кассира отобразится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТАРИФОВ УСЛУГ XX
ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #
На печать выводится информация:
ТАРИФЫ УСЛУГ:
ТАРИФ Х Ү.ҮҮ ,
где X – код вида услуги.
Ү.ҮҮ – значение тарифа услуги.
Можно отменить введенный тариф услуги, последовательно нажав
клавиши $\begin{bmatrix} 00 \end{bmatrix}$ , $\begin{bmatrix} \text{ИТ} \end{bmatrix}$ ;
е) для распечатки всех запрограммированных тарифов нажать клавишу
ж) для выхода из режима нажать клавишу
Пример – Запрограммировать тариф (1.15 руб.) за электроэнергию (код
услуги 2).
Машина находится в режиме программирования тарифов
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАРИФОВ УСЛУГ?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ит 2 ит 1 1 5 ит
На печать выводится:
ТАРИФЫ УСЛУГ:
ТАРИФ 2 <u>1.15</u>
Нажать клавишу
запрограммированные тарифы:
ТАРИФЫ УСЛУГ:
1
21.15
3
4 10.00
Цифры приведены условно.
2.7.3 Программирование пени

Ввод пени осуществляется для любой запрограммированной услуги. Пени задается в процентах к сумме оплаты за один день просрочки.

для программирования пени выполнить следующие деиствия:
а) выбрать режим программирования пени. На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ПЕНИ ?
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе кассира отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ПЕНИ
ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #
в) ввести с помощью цифровой клавиатуры код вида услуги (1 - 16);
г) нажать клавишу ит . На индикаторе кассира отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ПЕНИ XX
Y.YY,
где XX – код вида услуги,
Ү.ҮҮ - значение пени в процентах (при первом включении
отображается 0.00, при последующих включениях отображается ранее
запрограммированное значение пени в процентах);
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение пени. Нажать
клавишу   ит   . На индикаторе кассира отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ПЕНИ ХХ
ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #
На печать выводится информация:
ПЕНИ Х Ү.ҮҮ% ,
где X – код вида услуги,
Ү.ҮҮ – значение пени в процентах;
е) для распечатки всех запрограммированных пени нажать клавишу;
ж) для выхода из режима нажать клавишу РЖ .
Пример – Запрограммировать процент пени (0.25 %) за электроэнергию (кол уступи 2)
(код услуги 2). Машина находится в режиме программирования пени
Машина находится в режиме программирования пени «ПРОГРАММИР. УСЛУГ ПЕНИ?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
<u>ИТ</u> 2 ИТ 2 5 ИТ
На печать выводится: ПЕНИ 2 0.25%
2.7.4 Программирование льготных скидок
Манича заправрами продуг на имаети на годин и аминал. Па година

Можно запрограммировать до шести льготных скидок. Льготная скидка задается в процентах к сумме оплаты.

Для программирования льготной скидки выполнить следующие действия:
а) выбрать режим программирования льготных скидок. На индикаторе
отобразится: ПРОГРАММИР. УСЛУГ
льготных скидок ?
б) нажать клавишу ит . На индикаторе кассира отобразится: ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ЛЬГОТНЫХ СКИДОК
ВЕДИТЕ N СКИДКИ
в) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер льготной скидки
(1 - 6);
1) нажать клавишу
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ЛЬГОТНЫХ СКИДОК ХХ
Y.YY ,
где ХХ – номер льготы;
Ү.ҮҮ - значение запрограммированной льготы в процентах (при первом
включении высвечивается 0.00, при последующих – ранее
запрограммированное значение);
д) с цифровой клавиатуры ввести процент льготы;
e) нажать клавишу   <sup>ит</sup>  . На индикаторе кассира отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ЛЬГОТНЫХ СКИДОК ХХ
введите и скидки
На печать выводится информация:
ЛЬГОТА Х $Y.YY\%$ ,
где $X$ – номер льготы,
Y.YY – значение льготы в процентах.
Для программирования наименования льготной скидки выполнить
следующие действия:
а) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер льготной скидки
(1-6);
б) нажать клавишу <sup>ит</sup> . На индикаторе кассира отобразится: ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ЛЬГОТНЫХ СКИДОК ХХ
VVV
где XX – номер льготы;

где XX – номер льготы;

Y.YY - значение запрограммированной льготы в процентах (при первом включении высвечивается 0.00, при последующих — ранее запрограммированное значение);

в) нажать клавишу кц . На индикаторе кассира отобразится
информация в виде:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ЛЬГОТНЫХ СКИДОК XX
ВВЕДИТЕ СИМВОЛЫ
г) ввести наименование льготной скидки в соответствии с 2.6.1;
д) нажать клавишу ит для завершения программирования. На
чековой ленте распечатается:
ЛЬГОТА Х: УУУ ,
где X – номер льготной скидки,
УУУ – наименование льготной скидки;
е) нажать клавишу ИТ ;
ж) для распечатки всей информации по льготам нажать клавишу кц.
Примеры
1 Запрограммировать льготу N 2 в размере 20 % без наименования.
Машина находится в режиме программирования льготных скидок.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ 2 ИТ 2 0 ИТ
На печать выводится информация:
ЛЬГОТА 2 20.00%
2 Запрограммировать льготную скидку N 1 с наименованием
СУБСИДИЯ в размере 10 %.
Машина находится в режиме программирования льготных скидок.
Порядок нажатия клавиш следующий:
1 ИТ 1 0 00 ИТ 1 ИТ КЦ
Ввести наименование льготной скидки СУБСИДИЯ в соответствии с
2.6.1. Нажать два раза клавишу ИТ .
На чековой ленте распечатается:
ЛЬГОТА1: СУБС <u>ИДИ</u> Я
Нажать клавишу кц для распечатки всей информации по льготным
скидкам. На печать выводится информация (цифры приведены условно):
ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ:
ЛЬГОТА 1 10.00%
СУБСИДИЯ
ЛЬГОТА2 20.00%
ЛЬГОТАЗ 0.00%
ЛЬГОТА4 0.00%
ЛЬГОТА5 0.00%
ЛЬГОТА6 0.00%

#### 2.7.5 Программирование обмена по интерфейсу

БПм используется для передачи базы данных (до 5000 записей) из ПЭВМ в машину и из машины в ПЭВМ. База данных содержит следующую информацию: номер услуги; номер лицевого счета; наименование услуги; начальные показания счетчика; конечные показания счетчика; сумму оплаты за услугу; сумму оплаты за техническое обслуживание; общую сумму оплаты; дату оплаты; ФИО абонента; адрес абонента; наименование льготы.

#### Примечания

- 1 БПм может содержать только один вид информации: или для загрузки базы данных в машину, или для выгрузки базы данных из машины в ПЭВМ.
- 2 Перед программированием обмена по интерфейсу необходимо запрограммировать интерфейс для работы с БПм в соответствии с 2.6.12 и опцию формирования базы услуг с электронным журналом услуг в соответствии с 2.6.4.

Для работы подключить БПм к машине.

Для загрузки данных из БПм в машину выполнить следующие действия:

а) выбрать режим работы машины с БПм. На индикаторе отобразится:

ПРОГРАММИР. УСЛУГ

ОБМЕН ПО ИНТЕРФЕЙСУ?

б) нажать клавишу ит . На индикаторе кассира отобразится информация в виде: ЗАГРУЗКА БАЗЫ В ККМ?

Нажать клавишу <u>ит</u> . Производится загрузка базы данных из БПм в машину. При успешном завершении операции на печать выводится:

БАЗА ДАННЫХ ЗАГРУЖЕНА

КОЛ.ЗАП.....ХХХХ

ДД/ММ/ГГ ЧЧ: ММ

где XXXX - количество загруженных записей;

 $ДД/MM/\Gamma\Gamma$  - число, месяц, год;

ЧЧ: ММ - часы, минуты.

На индикаторе кассира отобразится информация в виде:

ЗАГРУЗКА БАЗЫ В ККМ?

Примечание — Если на машине уже проводились операции с базой данных, перед очередной загрузкой необходимо выгрузить предыдущие данные и выполнить все отчеты с гашением.

Для выгрузки данных из машины в БПм выполнить следующие действия:

б) нажать клавишу  $\Pi U$  . На индикаторе кассира отобразится информация в виде: ПЕРЕДАЧА БАЗЫ В БВП?

Нажать клавишу ит

Производится выгрузка базы данных из машины в БПм.

При успешном завершении операции на печать выводится:

БАЗА ДАНН.ПЕРЕДАНА В БВП
КОЛ.ЗАПХХХХ
ДД/ММ/ГГ ЧЧ: ММ ,
где XXXX- количество выгруженных записей.
2.7.6 Обнуление базы услуг
Данный режим предназначен для обнуления базы услуг, занесенной в
машину.
Для обнуления базы услуг выполнить следующие действия:
а) выбрать режим обнуления базы услуг. На индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ОБНУЛЕН. БАЗЫ УСЛУГ?
б) нажать клавишу $\begin{bmatrix} & \text{ит} & \text{и} \end{bmatrix}$ , на индикаторе отобразится:
ОБНУЛИТЬ БАЗУ УСЛУГ?
в) для обнуления базы услуг нажать клавиш ит . Произойдет
обнуление базы услуг, затем на индикаторе отобразится:
ПРОГРАММИР. УСЛУГ
ОБНУЛЕН. БАЗЫ УСЛУГ?
Примечание – Для отказа от обнуления базы услуг вместо клавиши
нажать клавишу С .
2.8 Кассовый режим
•
Данный режим является основным режимом работы машины, в
котором осуществляется оформление чеков при оплате или возврате товара,
оформление услуг по приему платежей.
После фискализации машины во всех документах, содержащих
фискальные данные, за временем оформления печатается признак «Ф». После активизации ЭКЛЗ во всех печатаемых документах появляется
дополнительные строки с регистрационным номером ЭКЛЗ, номером
криптографического проверочного кода (далее – КПК) и значением КПК.
Для работы в кассовом режиме выполнить следующие действия:
а) последовательным нажатием клавиши рж выбрать кассовый
режим работы "КАССОВЫЙ РЕЖИМ?";

ит , на индикаторе отобразится: б) нажать клавишу

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!

в) ввести пароль (по умолчанию пароль 000000, 100000, 200000 или 300000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

0.00

происходит возврат к запрое Машина готова к оф оформлению оплаты по услотобразится: КАССОВ	вводе пароля подается звуковой сигнал и су пароля. Повторить действие перечисления в). рормлению торговых операций. Для перехода к тугам нажать клавишу 0, на индикаторе ЫЙ РЕЖИМ ДОП
	рмлению торговых операций повторно нажать работе в кассовом режиме в верхней строке
торговых операций) или «Н	сается «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» (при оформлении КАССОВЫЙ РЕЖИМ ДОП» (при оформлении
	му в приведенных примерах эта информация не
приводится.	
•	существляются следующие операции:
- ввод и печать количе	ества товара;
- ввод и печать цены т	говара;
- ввод кода цены товај	pa;
- вычисление сдачи;	
- аннулирование плато	ежей;
- возврат товара;	
- выделение (начислені	ие) налогов по установленным налоговым ставкам;
- оформление и печат	ь короткого чека;
- подсчет и печать про	_
- просмотр текущей д	-
	рации с помощью встроенного калькулятора;
- внесение в кассу;	F.,
- выплата из кассы;	
- оформление услуг по	о приему платежей.
2.8.1 Оформление нул	евого чека
Нулевой чек прелназн	начен для проверки работоспособности машины и
-	ны или при замене чековой ленты и т.п.
	вого чека нажать клавишу ит .
На индикаторе отобра	- I
	вая сумма на индикаторе отображена крупным
шрифтом.	
	одится следующая информация:
IVIAI АЭИП IVI23   -	заголовок чека
НАЛИЧНЫЕ 0.00   -	печать крупным шрифтом

- номер оператора (кассира), номер машины

ОП.0 KACCA N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 09:57Ф ДОКУМЕНТ N1 СПАСИБО

- идентификационный номер налогоплательщика
- дата и время продажи, фискальный признак
- номер чека
- окончание чека

#### 2.8.2 Оформление чека на одну продажу

- а) ввести стоимость товара с цифровой клавиатуры (не более восьми цифр);
- б) нажать клавишу СК и с цифровой клавиатуры ввести номер секции;
- в) нажать клавишу ит , на индикаторе отображается итоговая сумма по чеку.

Пример – Оформить чек на продажу товара стоимостью 6 рублей по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

6 00 СК 1 ИТ

На индикаторе кассира отобразится:

6.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
1#6.00	- стоимость товара и номер секции
НАЛИЧНЫЕ 6.00	
ЭКЛЗ 0237256728	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ОП.0 КАССА N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 09:58Φ	
ДОКУМЕНТ N2	
00012962 #003199	- номер КПК и значение КПК
СПАСИБО	

#### 2.8.3 Оформление документа при ускоренной продаже

Данный режим предназначен для ускоренной продажи товара. Продажа оформляется на товар, запрограммированный в базе КЦ по коду цены 0, при установленной в значение «1» опции быстрой продажи.

На чековой ленте распечатается:

МАГАЗИН N123 ПАКЕТ	
6# 7.00	- стоимость товара и номер секции
НАЛИЧНЫЕ 7.00	
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 KACCA N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 09:59Φ	
ДОКУМЕНТ N3	
00012963 #024905	
СПАСИБО	

2.8.4 Оформление чека при работе секции, запрограммированной на покупку товара

Для оформления чека по секции, запрограммированной на покупку товара:

- а) ввести сумму покупки с цифровой клавиатуры (не более восьми цифр);
- б) ввести секцию, запрограммированную на покупку товара. Произойдет распечатка чека.

Примечание - При работе секции, запрограммированной на покупку товара, на каждый товар оформляется отдельный чек.

Пример – Оформить чек на покупку стоимостью 6 рублей по третьей секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

6 00 CK 3

На индикаторе кассира отобразится: 3# 6.00 На чековой ленте выводится следующая информация:

	$\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}$
МАГАЗИН N123	
ПОКУПКА	
3#	- сумма покупки и номер секции
ЭКЛЗ 0237256728	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ОП.0 КАССА N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:02Φ	
ДОКУМЕНТ N4	
00012964 #036493	- номер КПК и значение КПК
СПАСИБО	_
<u>-</u>	

2.8.5 Оформление чека по безналичному расчету

В данном режиме возможны два варианта оформления продаж по безналичному расчету: с подключением терминала и без подключения.

Примечания

- 1 Настройку, программирование и подключение терминала должна производить сервисная организация.
- 2 Машина работает с банковскими платежными терминалами типа NURIT 8320 по протоколу фирмы «LIPMAN».
- Для оформления чека на одну продажу по безналичному расчету без подключения терминала: а) ввести стоимость товара с цифровой клавиатуры (не более восьми цифр); б) ввести необходимую секцию; в) нажать клавишу . На индикаторе машины отобразится: Бнал БЕЗНАЛИЧНЫЕ ? г) для закрытия чека по безналичному расчету нажать клавишу Примечание - Для отказа от оплаты по безналичному расчету нажать , на индикаторе отобразится: клавишу Для оплаты наличными нажать клавишу для закрытия чека. Для оформления чека на одну продажу по безналичному расчету с подключением терминала к машине: а) ввести стоимость товара с цифровой клавиатуры (не более семи цифр); б) ввести необходимую секцию; в) нажать клавишу и выполнить действия, описанные в инструкции по работе с терминалом. Примечание – В случае неправильного выполнения операции транзакции на индикаторе машины отобразится сообщение об ошибке и раздастся звуковой сигнал. Нажать к , на индикаторе машины ШУ БЕЗНАЛИЧНЫЕ? отобразится: Для закрытия чека по другим вариантам безналичному расчету нажать , для отказа от оплаты по безналичному расчету нажать клавишу клави С , на индикаторе отобразится: 0.00 Для оплаты наличными нажать клавишу ИТ Пример – Оформить чек на продажу товара стоимостью 6 рублей по первой секции по безналичному расчету без подключения терминала.

Порядок нажатия клавиш следующий:

6 00 CK 1 BHAIL MT

o oo cr	_ rii
На индикаторе кассира о	тобразится: 6.00
На чековой ленте выводи	тся следующая информация:
МАГАЗИН N123	
1#6.00	- стоимость товара и номер секции

ЭКЛЗ 0237256728 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:03Ф ДОКУМЕНТ N5 00012965 #039194

СПАСИБО

#### 2.8.6 Оформление чека на несколько продаж

В одном чеке можно оформить несколько продаж (опция короткого чека в значении «0»). Оформление каждой продажи выполняется аналогично 2.8.2.

Пример – Оформить продажу товара стоимостью 120 рублей и другого товара стоимостью 20 рублей по первой секции. Порядок нажатия клавиш следующий:

1	2	0	00	СК	1	2	0	00	СК	1	ИТ
---	---	---	----	----	---	---	---	----	----	---	----

На индикаторе отобразится:

140.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123
1#
1#
НАЛИЧНЫЕ 140.00
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:04Φ
ДОКУМЕНТ N 6
00012966 #016755
СПАСИБО

ВНИМАНИЕ: В ОДНОМ ЧЕКЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДАЖ ОТВОДИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 20 СТРОК (ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ: ПРОДАЖА, ПРОДАЖА С НАЛОГОМ, ПРОДАЖА С КОЛИЧЕСТВОМ ТОВАРА, АННУЛЯЦИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ). ПРИ ПОПЫТКЕ ОФОРМИТЬ ПРОДАЖИ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СТРОК РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

46 \_\_\_\_\_\_С

AH B3 ИТ

ИНДИКАТОРА ПОЯВИТСЯ "ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ", МАШИНА БЛОКИРУЕТСЯ. НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КЛАВИШУ СБРОСА ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ЧЕК НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ И ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ОФОРМИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ЧЕКОМ ЛИБО АННУЛИРОВАТЬ ВЕСЬ ЧЕК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШ И

•	
2.8.7 Оформление чека на	некоторое количество товара
Для оформления чека на г а) нажать клавишу *	продажу некоторого количества товара:
б) ввести с клавиатуры	числовое значение количества товара (целое
или дробное число до трех знако	ов после запятой);
в) нажать клавишу 📑	•
в) ввести цену единицы то	овара;
г) ввести номер секции;	
д) закрыть чек, нажав клаг	вишу   ит   .
Пример – Оформить чек	по цене 50 рублей на три единицы товара
каждый по первой секции.	
Порядок нажатия клавиш	следующий:
* 3 0 00 *	5 0 00 CK 1 ИТ
На индикаторе отобразито	ся: 150.00
На чековой ленте выводит	гся следующая информация:
МАГАЗИН N123	
3.000* 50.00 1#150.00	- количество товара и цена единицы товара
1#150.00	
НАЛИЧНЫЕ150.00	- общая сумма продажи
ЭКЛЗ 0237256728 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:06Ф ДОКУМЕНТ N7 00012967 #062222 СПАСИБО	
2.8.8 Оформление чека с и	использованием кодов цен
П	

Продажа товаров, запрограммированных с помощью кодов цен, осуществляется следующим образом:

а) нажать клавишу КЦ

б) ввести с помощью цифровой клавиатуры запрограммированный код
цены товара (0 - 3999).
Примечание – Если в базе КЦ запрограммирован штрих-код товара, то
можно вместо запрограммированного кода цены ввести с клавиатуры
машины запрограммированный штрих-код;
в) нажать клавишу ит , на индикаторе отображается секция и цена
товара для набранного кода.
Примечание – Если код цены товара при программировании базы КЦ
не привязан к секции, то ввести номер секции;
г) для закрытия чека нажать клавишу ит .
Можно считать штрих-код товара с помощью считывателя штрих-кода.
Для работы со считывателем штрих-кодов выполнить следующие действия:
- выключить машину;
- подключить считыватель штрих-кодов к соответствующему разъему
(рисунок 1, позиция 6);
- включить машину;
- войти в кассовый режим и считать штрих-код товара с помощью считывателя штрих-кода;
в) для закрытия чека нажать клавишу ит .
Если необходимо пробить чек не на единицу товара с кодом цены, а на
какое-то его количество, выполнить следующие действия:
а) нажать клавишу * ;
б) ввести количество товара (целое или дробное число до трех знаков
после запятой);
в) нажать клавишу 📑 ;
г) нажать клавишу   кц   ;
д) ввести код цены;
е) нажать клавишу ит ;
ж) для закрытия чека нажать клавишу ит .
При работе с кодами цен существует возможность работы с весовым
кодом. Для этого выполнить следующие действия:
а) нажать клавишу
б) с цифровой клавиатуры ввести код 21, 22 или 23 (обозначающие
весовой товар);
в) ввести код цены товара, состоящий из пяти цифр (от 00000 до
04999);
г) ввести вес товара, состоящий из пяти цифр с учетом того, что три
цифры после запятой (например, при весе товара 1 кг 200 г ввести 01200);
д) нажать клавишу ит , на индикаторе отображается секция и цена
товара для набранного кода;

е) для закрытия чека нажать клавишу

Пример - Оформить чек на продажу товара с кодом цены 1 по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

кц 1 ит ит

На индикаторе отобразится цена запрограммированного товара: 5.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
0001	
1#	.00
НАЛИЧНЫЕ 5	.00
ЭКЛЗ 023725672	28
ОП.0 KACCA N 000000	1
ИНН 123456789123	
24/08/07 10:08Φ	
ДОКУМЕНТ N8	
00012968 #0261	12
СПАСИБО	

# 2.8.9 Подсчет промежуточных итогов

Данная операция осуществляет подсчет и печать промежуточного итога. Эту операцию следует выполнять в том случае, если над общей суммой продажи необходимо произвести какую-либо операцию до закрытия чека.

При оформлении чека на несколько продаж промежуточный итог по сумме этих продаж можно получить при нажатии клавиши  $\boxed{\Pi U}$ .

Сумма промежуточного итога выводится на индикатор и печать.

Пример - Оформить чек на сумму 12 рублей и 25 рублей по первой секции с промежуточным итогом по чеку.

37.00

Порядок нажатия клавиш следующий:

 1
 2
 00
 СК
 1
 2
 5
 00
 СК
 1
 ПИ
 ИТ

На индикаторе отобразится:

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН 1	N123
1#	12.00
1#	25.00

ИТОГО	- промежуточный итог
НАЛИЧНЫЕ	
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 KACCA N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:09Ф	
ДОКУМЕНТ N9	
00012969 #057736	
СПАСИБО	
2.8.10 Вычисление сдачи	
Сумма, вносимая покупа	ателем для оплаты, вводится с клавиатуры
непосредственно перед нажати	ем клавиц ит . Если покупатель вносит
достаточное количество денег	для оплаты товара, то машина вычисляет
сдачу и выводит ее на ин,	дикатор. Если денежная сумма, вносимая
покупателем, меньше общей с	зуммы по чеку, то машина подает звуковой
сигнал. Кассир должен ввести	с клавиатуры новую сумму, достаточную для
оплаты продажи.	
	МЕ КОРОТКОГО ЧЕКА СУММА СДАЧИ
	А ИНДИКАТОРЕ, А НА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ
НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ!	
	иму сдачи, превышающую восемь разрядов
	ке, машина блокируется. Необходимо нажать
	ь чек клавишей <sub>ит</sub> . Сдача в этом случае не
вычисляется.	50 6 9
	с на сумму 50 рублей по первой секции и
	что покупатель внес 200 рублей.
Порядок нажатия клавиш	следующии:
5 0 00 CK 1	2 00 00 UT
На индикаторе отобразито	ся сумма сдачи:
СДАЧА	
150.00	
	гся следующая информация:
МАГАЗИН N123 1#50.00	
	- сумма, вносимая покупателем
	<del>-</del>

СДАЧА150.00	- сумма сдачи
НАЛИЧНЫЕ	
ЭКЛЗ 0237256728 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:10Ф ДОКУМЕНТ N10 00012970 #063361	
СПАСИБО	

#### 2.8.11 Повтор продажи

После оформления продажи (до закрытия чека), ввод секции без предварительного набора на клавиатуре цены товара позволяет оформить продажу другого товара по той же цене в любой секции.

Примечание – При установке опции повтора продажи в значение «1» можно оформить повтор продажи после закрытия чека, вводя номер секции без предварительного набора цены товара.

Пример - Оформить чек на продажу товара стоимостью 120 рублей по первой секции и другого товара по той же цене и секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1 2	0 00	СК 1	СК	1	ИТ
-----	------	------	----	---	----

На индикаторе отобразится:

240.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123
1#120.00
1#120.00
НАЛИЧНЫЕ 240.00
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:13Φ
ДОКУМЕНТ N11
00012971 #000766
СПАСИБО

### 2.8.12 Оформление продажи с программируемыми налогами

При оформлении продажи с программируемым налогом выполнить следующие действия:

- а) ввести стоимость товара;
- б) ввести требуемую секцию;

						_												
	в) наж	кать кл	іавиш	у		;									_		,	
	г) ввес	сти но	мер н	ало	га (	<u>н</u> ажа	TĿ	одн	y :	из кл	18	авиш	0			3	),	
	д) наж	кать кл	тавиш	y	ИТ										L		_	
	Примо	ep – C	форм	ить	чеі	_ к на 1	пp	одаж	۷у	стоі	И	мост	ью 1	0 p	убл	тей	ПО	первой
секци	и с нал	погом	1.															
	Поряд	цок на:	жатия	кла	авиі	и сле	д	ующі	лĭ	í:								
1	0	00	СК		1			1		ИТ								

10.50

На индикаторе отобразится:

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123         1#	- налоговая ставка в процентах и начисляемая сумма процентной ставки в рублях - общая сумма продажи
ЭКЛЗ 0237256728 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:14Ф ДОКУМЕНТ N12 00012972 #048242 СПАСИБО	

### 2.8.13 Оформление продажи со скидкой

При оформлении продажи с программируемой скидкой выполнить следующие действия:

- а) ввести стоимость товара;
- б) ввести требуемую секцию;
- в) нажать клавишу вп ;
- г) ввести номер скидки (одной из клавиш 0 ... 3
- д) нажать клавишу ит Примечания
- 1 Если продажа, на которую оформляется скидка, облагается налогом, то сначала оформляется скидка, а затем вычисляется налог.
- 2 Если налог привязан к секции, то на продажи по данной секции скидки оформить нельзя.

Пример – Оформить чек на продажу товара стоимостью 10 рублей по первой секции с запрограммированной скидкой 1. Порядок нажатия клавиш следующий:

1 0 00 СК 1 ВП - 1 ИТ 52

На индикаторе отобразится:

9.50

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
1# 10.00 СКИДКА 5.00%	
СКИДКА 5.00%	- скидка в процентах_
	- сумма скидки в рублях
	_
НАЛИЧНЫЕ 9.50	- общая сумма продажи
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 КАССА N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:15Φ	
ДОКУМЕНТ N13	
00012973 #045096	
СПАСИБО	
• • • • • •	-

2.8.14 Оформление продажи с наценкой

При оформлении продажи с программируемой наценкой выполнить следующие действия:

- а) ввести стоимость товара;
- б) ввести требуемую секцию;
- в) нажать клавишу  $\begin{bmatrix} BH \\ + \end{bmatrix}$ ;
- г) ввести номер наценки (одной из клавиш 0 ... 3 );
- д) нажать клавишу <sub>ИТ</sub> Примечания
- 1 Если продажа, на которую оформляется наценка, облагается налогом, то сначала оформляется наценка, а затем вычисляется налог.
- 2 Если налог привязан к секции, то на продажи по данной секции наценки оформить нельзя.

Пример – Оформить чек на продажу стоимостью 10 рублей по первой секции с запрограммированной наценкой 1. Порядок нажатия клавиш следующий:

1 0 00 CK 1 ВН + 1 ИТ

На индикаторе отобразится:

10.50

На чековой ленте выводится следующая информация:

TIW TORROBOTI STOTITO BEIES	эдигол олодующая инфор
МАГАЗИН N123	
1#10.00	
НАЦЕНКА 5.00%	- наценка в процентах
+	- сумма наценки
НАЛИЧНЫЕ 10.50	- общая сумма продажи
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 KACCA N 0000001	

ИНН 123456789123 24/08/06 10:15Ф ДОКУМЕНТ N14 00012974 #002849 СПАСИБО

#### 2.8.15 Повторный чек

Операция повтора чека служит для повторной распечатки чека в случае обрыва бумаги или др.

Для распечатки повторного чека нажать клавишу 00 . На чековой ленте распечатается:

МАГАЗИН №123
*ПОВТОРНЫЙ ЧЕК*
1#10.00
НАЦЕНКА 5.00%
+ 0.50
НАЛИЧНЫЕ 10.50
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:15Φ
ДОКУМЕНТ N14
00012974 #002849
СПАСИБО

### 2.8.16 Внесение в кассу

Данная операция служит для внесения в кассу наличных денег.

Чтобы внести в кассу наличные, выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу  $\stackrel{\text{BH}}{+}$  , на индикаторе отобразится: 0.00

б) ввести сумму, вносимую в кассу;

в) нажать клавишу ит

Пример - Внести в кассу 100 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ВН 1 00 00 ИТ

На индикаторе отобразится: ВНЕСЕНИЕ

100.00

На чековой ленте выводится следующая информация: МАГАЗИН N123 ВНЕСЕНИЕ ..... 100.00 - сумма, внесенная в кассу ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:20 ДОКУМЕНТ N15 СПАСИБО 2.8.17 Выплата из кассы Данная операция служит для выплаты из кассы наличных денег (инкассации). Для оформления выплаты из кассы выполнить следующие действия: ВΠ а) нажать клавишу , на индикаторе отобразится: ВЫПЛАТА 0.00 б) ввести необходимую сумму; в) нажать клавишу ИΤ Пример - Выплатить из кассы 200 рублей. Порядок нажатия клавиш следующий: ВΠ ИΤ 00 00 На индикаторе отобразится: ВЫПЛАТА 200.00 На чековой ленте выводится следующая информация: МАГАЗИН N123 ВЫПЛАТА . . . . . . 200.00 - сумма выплаты из кассы ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:21 ДОКУМЕНТ N16 СПАСИБО

### 2.8.18 Аннулирование денежных сумм

Данная операция служит для аннулирования всей суммы, пробитой ранее на чеке, или ее части до закрытия чека.

Если необходимо аннулировать часть суммы после оформления продажи (например, по 2.8.6) до закрытия чека, то выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу  $\begin{bmatrix} AH \\ B3 \end{bmatrix}$  , на индикаторе отобразится:

AH	ш	<b>\</b> /	пu	111	иu
$\Delta$	ш	ע עו	1171	ш	

0.00

0.00
б) ввести аннулируемую сумму;
в) ввести секцию, по которой была пробита аннулируемая сумма;
г) если сумма оформлялась с налогом, то нажать клавишу и
ввести с цифровой клавиатуры номер налога;
д) нажать клавишу ит .
Если необходимо аннулировать весь чек, то выполнить следующие
действия:
а) нажать клавишу $\begin{bmatrix} AH \\ B3 \end{bmatrix}$ , на индикаторе отобразится:
АННУЛЯЦИЯ
0.00
б) нажать клавишу $^{ m IIT}$ .
При аннуляции продажи, оформленной с использованием кода цены,
выполнить следующие действия:
a) нажать клавишу $\begin{bmatrix} AH \\ B3 \end{bmatrix}$ ;
б) нажать клавишу КЦ, на индикаторе отобразится:
TOBAP
в) ввести цифровыми клавишами код товара;
г) нажать клавишу   ит   ;
д) нажать клавишу ит для закрытия чека.
Примечание – Если в чеке была оформлена продажа на некоторое
количество товара по коду цены и надо аннулировать только одну единицу
товара по этому коду цены, то выполнить действия перечислений а) - д). Для
аннуляции некоторого количества товара по коду цены после нажатия
клавиц $_{\text{вз}}^{\text{АН}}$ нажать клав $_{\text{т}}^{*}$ , цифровыми клавишами набрать
количество товара, нажать кла * и затем выполнить действия
перечислений б) – д).
Примеры
1 Оформить чек на продажу товаров стоимостью 100 рублей по первой
секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать 5 рублей по первой секции.
Порядок нажатия клавиш следующий:
1 00 00 CK 1 2 00 CK 2 AH B3 5 00
СК 1 ИТ
На индикаторе отобразится: 295.00
На чековой ленте выводится следующая информация:
МАГАЗИН N123

1#100.00	
ХЛЕБ	
2#	
АННУЛЯЦИЯ	
1#5.00	– аннулируемая сумма
НАЛИЧНЫЕ 295.00	
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 КАССА N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:22Φ	
ДОКУМЕНТ N17	
00012975 #009742	
СПАСИБО	

2 Оформить чек на продажу товаров стоимостью 100 рублей с налогом 1 по первой секции, 200 рублей с налогом 3 по второй секции и аннулировать 5 рублей с налогом 1 по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1	00	00	СК	1	•	1	2	00	00	СК	2
	3	AH B3	5	00	СК	1		1	ТИ		

На индикаторе отобразится:

299.75

На чековой ленте выводится следующая информация:

Tia Tekobon Jenie bbibo,
МАГАЗИН N123
1#100.00
% 1 5.00% 5.00
ХЛЕБ
2#200.00
НДС 20.00% 33.33
АННУЛЯЦИЯ
1#5.00
% 1
НАЛИЧНЫЕ 299.75
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 KACCA N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:23Φ
ДОКУМЕНТ N18
00012976 #054427
СПАСИБО

3 Оформить чек на продажу товаров стоимостью 100 рублей по первой секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать весь чек.

Порядок нажатия клавиш следующий:
1 00 00 CK 1 2 00 00 CK 2 AH NT
На индикаторе отобразится: 0.00
На чековой ленте выводится следующая информация:
МАГАЗИН N123
1#
ХЛЕБ 2#200.00
ДОК. АННУЛИРОВАН
2.8.19 Возврат товара
Данная операция служит для выплаты из секции денежных сумм при
возврате товара.
ВНИМАНИЕ: ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ИЗ СЕКЦИИ
ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ В КАССЕ ДЕНЕГ И НА СУММУ
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИМЕЕТСЯ В КАССЕ ПО ДАННОЙ СЕКЦИИ!
Чтобы сделать возврат продажи, выполнить следующие действия:
а) нажать клавишу $\begin{bmatrix} AH \\ B3 \end{bmatrix}$ , на индикаторе отобразится:
а) нажать клавишу ВЗ , на индикаторе отобразится: ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ
0.00
б) ввести сумму возврата и номер секции.
Пример - Сделать выплату на 55 рублей из первой секции.
Порядок нажатия клавиш следующий:
$\begin{bmatrix} AH \\ B3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 00 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CK \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \end{bmatrix}$
На индикаторе отобразится:
1# 55.00
На чековой ленте выводится следующая информация:
MACA3UH N123
ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ
1#55.00 - сумма возврата ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 KACCA N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:26
ДОКУМЕНТ N19
00012977 #037225

Примечание – Так как чек возврата не является фискальным документом согласно «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», то все

СПАСИБО

возвраты в течение смены оформляются актом с приложением чеков продаж и указанием налоговых ставок по проведенным возвратам.

#### 2.8.20 Оформление и печать короткого чека

Режим короткого чека должен быть предварительно запрограммирован (опция короткого чека установлена в «1»).

Если машина работает на несколько секций, этот режим позволяет при оформлении чека на продажу товаров по разным секциям пробивать отдельные чеки в каждую секцию с общим накоплением по всем пробитым чекам (вычисляется сумма всей продажи по нажатию кл

Для закрытия последнего чека необходимо нажать клавишу

Примечание – При работе в режиме короткого чека нельзя оформить оплату по безналичному расчету, а также нельзя оформить чек по секции, запрограммированной на покупку товара.

Пример - Оформить чек на сумму 70 рублей по первой секции, затем чек на 2 единицы товара по цене 55 рублей каждый по второй секции и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 500 рублей.

Порядок нажатия клавиш для оформления продаж следующий:

7 0 00 СК 1 2 00 0 5 00 СК ΠИ 00 ИТ 5 00

На индикаторе отобразится:

СДАЧА

320.00


На чековой ленте выводится полная распечатка первого и второго чека:

МАГАЗИН N123
1#70.00
НАЛИЧНЫЕ70.00
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:29Φ
ДОКУМЕНТ N20
00012978 #029104
СПАСИБО

МАГАЗИН N123
2.000* 55.00
ХЛЕБ
2#110.00
НАЛИЧНЫЕ
ЭКЛЗ 0237256728
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:30Φ
ДОКУМЕНТ N21
00012979 #028220
СПАСИБО
CHICHDO

На печать информация о сумме промежуточного итога и о сумме вычисления сдачи не выводится.

#### 2.8.21 Режим оформления услуг



0.00 Нажать клавишу 0 . На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ДОП ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #

В режиме оформления услуг происходит запись в базу данных услуг (при установке опции записи в базу услуг в значение «1»). В машине предусмотрены два режима ввода показаний - ручной и автоматический. По умолчанию установлен ручной режим ввода показаний счетчика.

Автоматический режим предусмотрен для ввода начальных показаний счетчика из базы данных (при установленной опции записи в базу услуг в значение  $\ll 1$ ») и занесения в найденную запись новых показаний и оплаты за услугу.

Для выбора режима ввода показаний нажать клавишу <sup>СК</sup> . На индикаторе отобразится: РУЧНОЙ ?

Выбор необходимого режима осуществляется нажатием клавиши Пи Для входа в режим работы нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ВВЕДИТЕ N УСЛУГи #

Примечание – Примеры приведены для работы в режиме ручного ввода показаний счетчика. При работе в режиме автоматического ввода все операции выполняются аналогично, исключая ручной ввод начальных показаний счетчика (2.8.21.1, перечисление е), и в чеке после номера счета дополнительно печатается строка: Ф.И.О. АДРЕС

Фамилия и адрес печатаются из базы данных при наличии информации, например: ИВАНОВ С.В.

#### СОЮЗНАЯ 15 КВ 20

При отсутствии информации в базе данных фамилия и адрес не печатаются.

### 2.8.21.1 Оформление услуг

Машина находится в кассовом режиме, в подрежиме оплаты услуг, в ручном режиме ввода показаний счетчика.

На индикаторе отображается: ВВЕДИТЕ N УСЛУГИ #

При оформлении услуг по оплате услуг выполнить следующие действия:

а) ввести с цифровой клавиатуры номер услуги и нажать клавишу . На индикаторе отобразится текст запроса, запрограммированный в 2.7.1, например:

ВВЕДИТЕ N СЧЕТА XX

где XX – номер услуги. Примечания

1 Если опция записи в базу услуг (2.6.4) установлена в значение «0» и в режиме программирования услуг запрограммирован отказ от ввода номера счета, то запроса на ввод номера счета не будет.

- 2 Можно отказаться от ввода номера счета, нажав клавишу С
- б) с цифровой клавиатуры ввести цифровую информацию (например, номер лицевого счета клиента) до 10 знаков (не превышая запрограммированный в 2.7.1 размер информации);
- в) нажать клавишу <u>ИТ</u> . На индикаторе отобразится запрос на ввод дополнительной информации 1, например:

#### ВВЕДИТЕ ФИО

г) ввести дополнительную информацию 1 (символьную или цифровую в зависимости от того, какая запрограммирована в 2.7.1) и нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится запрос на ввод дополнительной информации 2, например:

#### ВВЕДИТЕ АДРЕС

д) ввести дополнительную информацию 2 (символьную или цифровую в зависимости от того, какая запрограммирована в 2.7.1) и нажать клавишу ИТ . В нижней строке индикатора отобразится:

НАЧ.ПОКАЗ= - начальные показания счетчика.

Примечание - Если в режиме программирования информации по услугам (2.7.1) запрограммирован отказ от ввода дополнительной информации 1 или 2, то запрос на ввод данной дополнительной информации отображаться на индикаторе не будет;

В нижней строке индикатора кассира отобразится:

КОН.ПОКАЗ=

- конечные показания счетчика;

ж) с цифровой клавиатуры ввести конечные показания счетчика (до 10 цифр). Нажать клавишу 10 . На печать выводится:

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:

ПРЕДЫДУЩИЕ = YYYYYYYYY ТЕКУЩИЕ = TTTTTTTTT

Примечание - Если конечные показания счетчика меньше предыдущих (переход показаний через 0), то после ввода конечных показаний на индикаторе в верхней строке появляется запрос:

PA3P.XX BBECTИ?,

где XX — разрядность счетчика (в зависимости от введенных начальных показаний счетчика). Разрядность счетчика можно изменить, нажимая пи шу

. Если такие показания были набраны ошибочно, то для отмены
показаний необходимо нажать клавишу «С». При этом в чеке напечатается
«Отмена показаний», на индикаторе отобразится: НАЧ ПОКАЗ =
Необходимо ввести правильные показания или нажать клавишу «РЖ»,
если вводить показания не надо (аннулировать документ).
Примечание – При оформлении услуги (перечисления а) – ж)
существует возможность отказаться от оформления данной услуги, нажав
клавишу
РЖ . В этом случае на чековой ленте распечатается: ДОК. АННУЛИРОВАН
з) нажать клавишу ит . Машина автоматически высчитывает
разницу показаний счетчика и умножает ее на тариф, запрограммированный
по данной услуге.
Примечания
1 При вводе начальных и конечных показаний счетчика не
использовать общу .
2 Если тариф не был запрограммирован, то перед последним нажатием
клавиши ит необходимо нажать клавишу в и ввести тариф с клавиатуры.
3 Допускается вводить сумму оплаты произвольно, для этого перед
нажатием клавищ ит ввести с цифровой клавиатуры сумму оплаты.
4 В случае, если конечные показания счетчика меньше предыдущих
(переход показаний через 0), следует учитывать, что, если начальные показания вводятся от одной до трех значащих цифр, то счетчик считается
трехразрядным. Например, при начальных показаниях 8 и конечных
показаниях 2, автоматически будет рассчитана оплата за 994 единицы (1000-
8+2). Если начальное показания четырехзначные и более, то счетчик будет
считаться четырехзначным и более. Например, при начальных показаниях
8524 и конечных показаниях 8 автоматически будет рассчитана оплата за
1484 единицы (10000-8524+8). Если начальные показания вводятся от одной
до трех значащих цифр, а счетчик реально четырехзначный и более, то для
правильного вычисления оплаты рекомендуется изменить разрядность
счетчика.
5 Если в режиме программирования информации по услугам (2.7.1)
запрограммирован отказ от ввода показаний, то на индикаторе не
отображается запрос о вводе начальных и конечных показаний и
запрограммированный тариф по данной услуге не используется. В этом
случае перед последним нажатием клавиши ввести с цифровой
клавиатуры сум ит платы;
и) нажать $\overline{\text{клав}}$ ишу $\mid \text{ИТ} \mid$ для закрытия чека.
Примечание – Услугу можно оформить по безналичному расчету. Для
этого вместо клавиши
по безналичному расчету без подключения платежного терминала на
индикаторе отобразится: БЕЗНАЛИЧНЫЕ ? Нажат ит авишу
C 62

для з	акрытия	чека	по б	безналич	ному	расчет	гу (д.	го вп	каза	OT	оплаты	ПО
безна.	личному	расче расче	ту на	жать кл	авишу		, на	инди	ікато]	pe o	гобразит	гся:
0.00	и к.	павишу	7	для	и опла	ты нал	ІИЧНЫ	ми).	В слу	учае	оплаты	ПО
безна.	личному	расч	ету с	подкл	ючени	ем тер	омина	ла в	ыполі	нить	действ	вия,
описа	нные в	инстр	укциі	и по ра	аботе	с терм	минал	ом (1	з слу	чае	появле	ния
сооби	цения об	ошибі	ке нах	кать кла	вишу		, на	инди	икато	pe o	гобразит	гся:
	БЕЗНА.	ПИЧНІ	oIE ?	Для	закр	ВИТИЯ	чека	ПО	друг	ΉΜ	вариан	там
безна.	личного	расче	га наз	кать кл	авишу			, дл	то п	каза	оплаты	ПО
безна.	личному	расче	ту на	жать кла			и для	опла	аты :	наличнь	ІМИ	
нажат	гь клавиі	шу		).								

В открытом чеке можно внести оплату за техническое обслуживание.

В открытом чеке можно оформить оплату нескольких услуг, для этого необходимо после оформления очередного платежа нажать клавишу и выполнить набор следующей услуги. Если услуга проводится по предыдущему счету, то ввести номер услуги и вместо набора номера счета нажать клит у .

### Примечания

- 1 В одном чеке при оформлении услуг по оплате услуг можно оформить до шести услуг.
- 2 Если база данных услуг машины заполнена (содержит 5000 записей), то работать можно только в автоматическом режиме. При попытке оформления чека на оплату очередной услуги в ручном режиме, на печать выводится сообщение: ПЕРЕПОЛН. БАЗЫ ДАННЫХ! и оформление оплаты не производится. В этом случае необходимо провести отчет с гашением по коммунальным услугам и гашение электронного журнала услуг. Затем, если ранее не было загрузки базы данных по услугам из БПм и работать с БПм не требуется, необходимо обнулить базу данных по услугам (2.7.6). Если ранее база данных по услугам загружалась из БПм, то необходимо выгрузить базу данных из машины в БПм (2.7.5) и загрузить новую базу данных по услугам.

# Примеры

1 Оформить чек на внесение оплаты за газ с запрограммированной тарифной ставкой и плату за техническое обслуживание на сумму 100 рублей. Лицевой счет клиента 123.

Показания счетчика:

- начальные 100;
- конечные 110.

Машина находится в кассовом режиме в подрежиме расчетов за услуги. Порядок нажатия клавиш следующий:

1	ИТ		1		2		3		ИТ		1		0		0		ТИ		1		1		0	
		ИТ	ИТ	ит 1	ит 1	ит 1 2	ИТ 1 2	ИТ 1 2 3	ИТ 1 2 3	ИТ 1 2 3 ИТ	ИТ 1 2 3 ИТ	ИТ 1 2 3 ИТ 1	ИТ 1 2 3 ИТ 1	ИТ 1 2 3 ИТ 1 0	ИТ 1 2 3 ИТ 1 0	ИТ 1 2 3 ИТ 1 0 0	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ         1	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ         1	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ         1         1	ИТ     1     2     3     ИТ     1     0     0     ИТ     1     1	ИТ         1         2         3         ИТ         1         0         0         ИТ         1         0

ит ит 1 00 00	СК ИТ
На индикаторе отобрази	ится: 112.30
На печать выводится сл	едующая информация:
МАГАЗИН N 123	
1 ГАЗ ЛИЦ. СЧЕТ: 123 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА: ПРЕДЫДУЩИЕ =100 ТЕКУЩИЕ =110	<ul><li>наименование платежа</li><li>номер лицевого счета клиента</li></ul>
* 10.00 1.23 1# 12.30 T.O	<ul><li>- разница показаний счетчика</li><li>- тариф услуги</li><li>- сумма оплаты за услугу (газ)</li><li>- сумма оплаты за техническое обслуживание</li></ul>
НАЛИЧНЫЕ112.30	- общая сумма оплаты
ЭКЛЗ 02372567281 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:34Ф ДОКУМЕНТ N22 00012980 #049318 СПАСИБО	
2 Оформить чек на вн	
2     ИТ     1     2     3       1     5     6     8     ИТ       На индикаторе отобрази	4   ИТ   1   2   3   4   ИТ
На печать выводится сл	педующая информация:
МАГАЗИН N 123 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЛИЦ. СЧЕТ: 1234 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА: ПРЕДЫДУЩИЕ =1234 ТЕКУЩИЕ =1568 *	- тарифная ставка, введена вручную
ЭКЛЗ 0237256728 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:36Ф ДОКУМЕНТ N23	

00012981 #039633 СПАСИБО	
3 Оформить чек на внес	сение оплаты за электричество, оплата (250 руб.
	ой счет клиента 1111. Показания счетчика
начальные - 145; конечные - 4	
Порядок нажатия клави	
2   MT   1   1   1	1
4 5 8 WT 2	5 0 00 UT UT
На индикаторе отобразі	ытся: 250.00
	еледующая информация:
МАГАЗИН N 123	ледующая информация. ]
2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	
ЛИЦ. СЧЕТ: 1111	
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:	
ПРЕДЫДУЩИЕ =145	
ТЕКУЩИЕ =458	
2#250.00	- сумма оплаты, введена вручную
	сумми оплиты, введени вру шую
НАЛИЧНЫЕ250.00	
DIATE 022725 (720	
ЭКЛЗ 0237256728	
ОП.0 KACCA N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:37Ф	
ДОКУМЕНТ N24	
00012982 #035159	
СПАСИБО	
4 Оформить в одном че	
	одоснабжение с запрограммированной тарифной
	ета - 789. Показания счетчика: начальные - 325
конечные – 578;	250 5 11 1 55555 1
	· 250 руб. Номер телефона - 555555; фамилия
абонента – Конев,	
и вычислить сдачу с учетом т Порядок нажатия клави	гого, что было внесено 500 рублей. иш следующий:
3 NT 7 8 9	ИТ 3 2 5 ИТ 5 7 8
ИТ ИТ * 4 ИТ	5 5 5 5 MT
Ввести КОНЕВ в соотв	ветствии с 2.6.1. Далее порядок нажатия клавии
следующий:	вететвии с 2.0.1. далее порядок пажатия клавии
	ИТ 5 00 00 ИТ
ИТ 2 5 0 00 00 I	ИТ <u>5</u> 00 00 ИТ
На индикаторе отобразі	ится:
СДАЧА	
115.91 На печать выводится сл	пелующая информация.
МАГАЗИН N 123	Тодугощил информицил.
	1

3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
ЛИЦ. СЧЕТ: 789						
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:						
ПРЕДЫДУЩИЕ =325 ТЕКУЩИЕ =578						
* 253.00						
3#	- тариф					
4 ТЕЛЕФОН	- сумма оплаты за услугу (водоснабжение)					
N ТЕЛЕФОНА 555555						
ФИО КОНЕВ						
4#	- сумма оплаты за услугу (телефон)					
BHECEHO						
СДАЧА115.91						
НАЛИЧНЫЕ	- итоговая сумма по чеку					
ЭКЛЗ 0237250741						
ОП.0 KACCA N 0000001 ИНН 123456789123						
24/08/06 10:40 $\Phi$						
ДОКУМЕНТ N25						
00012983 #005290						
	ı					
2.8.21.2 Повтор оплаты	за услугу					
В машине существуе	г возможность оформить повтор последнего					
платежа за услугу нажатием						
• • •	о одна услуга без ввода начальных и конечных					
показаний.	, edin y •12y 2 w e • e = 2 z e d w 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m					
Примеры						
	телефон $-300$ руб. (номер телефона $-555555$ ;					
фамилия абонента – Конев).						
Порядок нажатия клави						
4 MT 5 5	5 5 ИТ I					
Ввести КОНЕВ в соотв	ветствии с 2.6.1. Далее порядок нажатия клавиш					
следующий:						
ИТ         3         00         ИТ         ИТ         ИТ						
На индикаторе отобраз	ится:					
300.00						
На печать выводится сл	едующая информация:					
МАГАЗИН N 123						
4 ТЕЛЕФОН N ТЕЛЕФОНА 555555						
ФИО						

KOHEB 4#300.00	- сумма платежа за услугу (телефон)
НАЛИЧНЫЕ	- итоговая сумма по чеку
ЭКЛЗ 0237250741 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:42Ф ДОКУМЕНТ N26 00012984 #005490 СПАСИБО	
2 Повторить платеж за	телефон.
Нажать клавишу кц	. 0.00
На индикаторе отобрази	
На печать выводится сл МАГАЗИН N 123	тедующая информация: 
4 ТЕЛЕФОН	
N ТЕЛЕФОНА 555555 ФИО	
KOHEB	
4# 300.00	- сумма платежа за услугу (телефон)
НАЛИЧНЫЕ	- итоговая сумма по чеку
ЭКЛЗ 0237250741 ОП.0 КАССА N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 10:43Ф ДОКУМЕНТ N27 00012985 #005484 СПАСИБО	
2.8.21.3 Прием платеже	ей с учетом запрограммированных льгот
запрограммированных льгот а) оформить услугу п	услуг по приему платежей с учетом выполнить следующие действия: по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1,
перечисления а) – 3);	
б) нажать клавишу вп кассира отобразится:	. Ввести номер льготы (1 - 6). На индикаторе
льгота х	
У.УУ	,
где X – номер льготы;	
У.УУ – сумма льготы по	
в) нажать клавишу ит	для закрытия чека.

Оформить Пример чек на внесение платежа 3a газ, запрограммированным тарифом (1.23) и запрограммированной льготой N 1 (10%). Лицевой счет клиента 1111. Показания счетчика: начальные - 100; конечные - 124. Порядок нажатия клавиш следующий: ИΤ ИТ ИТ 1 1 1 4 ИТ ИТ ВΠ ИΤ 1 26.57 На индикаторе отобразится:

На печать выводится информация:

на печать выводится ин	іформация.
МАГАЗИН N 123	
1 ΓA3	
ЛИЦ. СЧЕТ: 1111	
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:	
ПРЕДЫДУЩИЕ =100	
ТЕКУЩИЕ =124	
*	
1.23	
1#	
ЛЬГОТА 10.00%	- льгота на
2.95	- льгота на
НАЛИЧНЫЕ 26.57	
ЭКЛЗ 0237250741	
ОП.0 KACCA N 0000001	
ИНН 123456789123	
24/08/06 10:45Φ	
ДОКУМЕНТ N28	
00012986 #046596	
СПАСИБО	

льгота на сумму услуги в процентах

- льгота на сумму услуги в рублях

## 2.8.21.4 Прием платежей с учетом запрограммированных пени

При оформлении услуг по приему платежей с учетом запрограммированных пени выполнить следующие действия:

- а) оформить услугу по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1, перечисления а) -3);
  - б) нажать клавишу + . На индикаторе кассира отобразится:

ПЕНИ: ЗА ДНЕЙ 1?

С цифровой клавиатуры ввести количество дней для начисления пени;

в) нажать клавишу ит для подсчета пени;

г) нажать клавишу ит для закрытия чека.

Пример – Оформить чек на внесение платежа за электричество, с запрограммированным тарифом (1.15) и запрограммированными пени (0.25%) .

Удержать пени за один день. Лицевой счет клиента 1234. Показания счетчика: начальные - 455; конечные - 895.

Порядок нажатия клавиш следующий:

2	ИТ	1	2	3	4	ИТ	4	5	5	ТИ
8	9	5	ИТ	ИТ	BH +	1	ТИ	ИТ		

На индикаторе отобразится:

На печать выводится информация:

, ,
МАГАЗИН N 123
2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЛИЦ. СЧЕТ: 1234
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:
ПРЕДЫДУЩИЕ =455
ТЕКУЩИЕ     =895
* 440.00
1.15
2# 506.00
ПЕНИ % 0.25%
+1.27
НАЛИЧНЫЕ 507.27
ЭКЛЗ 0237250741
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:46Ф
ДОКУМЕНТ N29
00012987 #063285
СПАСИБО

- пени в процентах

- пени за один день в рублях

507.27

### 2.8.21.5 Прием платежей с учетом запрограммированной наценки

При оформлении услуг по приему платежей с учетом запрограммированной наценки выполнить следующие действия:

- - б) дважды нажать клавишу + На индикаторе кассира отобразится: НАЦЕНКА

С цифровой клавиатуры ввести номер запрограммированной наценки (2.6.11);

в) нажать клавишу ит для закрытия чека.

Пример – Оформить чек на внесение платежа за электричество, с запрограммированным тарифом (1.15) и запрограммированной наценкой 1. Лицевой счет клиента 1234. Показания счетчика: начальные - 455; конечные -895.

Порядок нажатия клавиш следующий:

2	ИТ	1	2	3	4	ТИ	4	5	5	ИТ
8	9	5	ИТ	ИТ	BH +	BH +	1	ТТ		

На индикаторе отобразится: 531.30

На печать выводится информация:

МАГАЗИН N 123
2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЛИЦ. СЧЕТ: 1234
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:
ПРЕДЫДУЩИЕ =455
ТЕКУЩИЕ =895
* 440.00
2# 506.00
НАЦЕНКА 5.00%
+
25.30
HARIMIN IE 521 20
НАЛИЧНЫЕ 531.30
ЭКЛЗ 0237250741
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:48 $\Phi$
ДОКУМЕНТ N30
00012988 #063585
СПАСИБО

### 2.8.21.6 Прием платежей с оформлением налога

При оформлении услуг по приему платежей с оформлением налога выполнить следующие действия:

- а) оформить услугу по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1, перечисления a) - 3; . На индикаторе кассира отобразится: б) нажать клавишу НАЛОГ С цифровой клавиатуры ввести номер запрограммированного налога (2.6.);в) нажать клавишу для закрытия чека.

Примечание – При оформлении в одном чеке наценки (или льготы) с налогом сначала оформить наценку (или льготу), а затем налог. Оформить в одном чеке пени и налог нельзя.

Пример — Оформить чек на внесение платежа за электричество, с запрограммированным тарифом (1.15) и запрограммированным налогом 1. Лицевой счет клиента 1234. Показания счетчика: начальные - 455; конечные - 895.

Порядок нажатия клавиш следующий:

2	ИТ	1	2	3	4	ИТ	4	5	5	ИТ
8	9	5	ИТ	ИТ		1	ИТ			
	На инд	пикато	obe or	о <del>брази</del>	тся:			531.30	)	

На печать выводится информация:

па печать выводится ин
МАГАЗИН N 123
2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЛИЦ. СЧЕТ: 1234
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА:
ПРЕДЫДУЩИЕ =455
ТЕКУЩИЕ =895
* ` 440.00
1.15
2#506.00
%1 5.0025.30
НАЛИЧНЫЕ 531.30
ЭКЛЗ 0237250741
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
24/08/06 10:49Φ
ДОКУМЕНТ N31
00012989 #062785
СПАСИБО

# 2.8.21.7 Оформление платежа с использованием базы КЦ

При оформлении услуг по приему платежей с оформлением базы КЦ выполнить следующие действия:

а) оформить услуг	у по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1.
перечисления а) – и);	
б) нажать клавишу	кц . На индикаторе кассира отобразится:
КОД ЦЕНЫ	
С цифровой клавиат	уры ввести номер кода цены (от 4000 до 4999);

71

в) нажать клавишу ит ;

ИТ

г) нажать клавишу для закрытия чека.
Пример - Оформить платеж за установку телефона (номер телефона - 555555; фамилия абонента – Конев) по коду цены 4000.
Порядок нажатия клавиш следующий:

Ввести КОНЕВ в соответствии с 2.6.1. Далее порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ КЦ 4 0 0 0 ИТ ИТ

На индикаторе отобразится: 1000.00

На печать выводится следующая информация:

МАГАЗИН N 123 4 ТЕЛЕФОН N ТЕЛЕФОНА 555555 ФИО **KOHEB УСТАНОВКА** 4# . . . . . . . . . . . . . 1000.00 ЭКЛЗ 0237250741 ОП.0 KACCA N 0000001 ИНН 123456789123 24/08/06 11:01Ф ДОКУМЕНТ N32 00012990 #005291 СПАСИБО

### 2.8.21.8 Аннулирование чека

При необходимости можно аннулировать чек до его закрытия. Для этого выполнить следующие действия:

а) оформить услугу по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1, перечисления a) - 3;

б) нажать клавишу вз

в) нажать клавишу ит.

Пример – Оформить чек на внесение платежа за электричество, с запрограммированным тарифом (1.15). Лицевой счет клиента 1234. Показания счетчика: начальные - 124; конечные - 156.

Порядок нажатия клавиш следующий:

 2
 WT
 1
 2
 3
 4
 WT
 1
 2
 4
 WT
 1
 5

 6
 WT
 WT
 AH B3
 WT

На индикаторе отобразится: 0.00 На печать выводится информация: МАГАЗИН N 123 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЛИЦ. СЧЕТ: 1234 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА: ПРЕДЫДУЩИЕ ТЕКУЩИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 . . . . . . . . . 1.15 2# . . . . . . 36.80 ДОК. АННУЛИРОВАН 2.8.21.9 Регистрация нулевой оплаты за услугу Для регистрации нулевой оплаты за услугу выполнить следующие действия: а) оформить услугу по приему платежа в соответствии с 2.8.21.1, перечисления a) - 3; б) нажать клавишу в) нажать клавишу На индикаторе высвечивается: ЗАПИСАТЬ?; г) нажать клавишу , чек закрывается и информация передается в ИТ базу данных. Если данные не надо передавать в базу данных, нажать клавишу чек закрывается, но запись в базу данных не производится. Пример – Оформить чек на внесение нулевого платежа за газ. Лицевой счет клиента 1234. Показания счетчика: начальные - 123; конечные - 456. Порядок нажатия клавиш следующий: ИТ 2 2 1 ПИ ИТ ИТ ИТ На индикаторе отобразится: 0.00 На печать выводится информация: МАГАЗИН N 123 ГАЗ ЛИЦ. СЧЕТ: 1234 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА: ПРЕДЫДУЩИЕ =123 ТЕКУЩИЕ =456НАЛИЧНЫЕ . . . . . 0.00

ОП.0 KACCA N 0000001


ИНН 123456789123

24/08/06 11:04Φ	
ДОКУМЕНТ N33	
СПАСИБО	

# 2.8.22 Арифметические операции с помощью встроенного калькулятора

Данная операция переводит машину в режим обычного калькулятора, в
отором не происходит никаких накоплений по кассе и печати чеков. При
еобходимости имеется возможность выводить на печать арифметические
ействия и их результаты.

необходимости имеется возможность выводить на печать арифметические
действия и их результаты.
Для входа в режим работы калькулятора необходимо нажать клавишу
ына индикаторе отобразится:
КАЛЬКУЛЯТОР Т
0
Калькулятор выполняет следующие арифметические действия:
- сложение ( клавиша <u>+</u> );
- вычитание (клавиша <u>-</u> );
- умножение (клавиша <u> </u>
Операции осуществляются в порядке набора. При этом клавиша ит
соответствует клавише = стандартного калькулятора.
Машина в режиме калькулятора позволяет:
а) печатать на чековой ленте последовательность арифметических
действий и их результатов (нажать кла кц , в верхней части
индикатора появляется обозначение «П» <del>).</del>
На каждой строке печатается знак действия и число, набранное на
клавиатуре, перед первым набираемым числом вводить знак
арифметического действия не следует, после выполнения каждого действия
на последующей строке печатается знак "=" и сумма вычислений, после
нажатия клавиши
на последующей строке также печатается знак "=" и сумма вычислений;
б) отключать печать на чековой ленте последовательности
арифметических действий и их результатов (повторно наж Бнал павишу
);
в) отменять последнее действие или число в случае ошибочного набора
( нажать клавишу
г) сбрасывать всю накопленную калькулятором сумму (повторно
нажать клавиш с ).
Для выхода из режима калькулятора нажать клавишу Бнал , при этом
на чековой ленте печатается заголовок чека.



В кассовом режиме можно просмотреть при необходимости текущее время и дату, для этого необходимо нажать клавишу пи . На индикаторе

отобразятся текущие дата и время.

Выход из режима просмотра даты и времени осуществляется при нажатии на клавиш с .

## 2.9 Режим отчетов и гашений

Режим отчетов предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются данные, имеющие ненулевое значение. В машине предусмотрено несколько видов отчетов, печатаемых на чековой ленте.

Режим гашений предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевое значение, с обнулением текущих денежных сумм в регистрах. При этом данные суммы заносится в несбрасываемый счетчик суммы накоплений и ФП.

Для получения отчетов:

а) выбрать режим отчетов «ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ» или «ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ», используя клавишу [PM] ;

пароля; в) ввести пароль входа в выбранный режим отчета. При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида отчета. На индикаторе отобразится: ФИНАНСОВЫЙ ? г) клавишей ПИ выбрать необходимый вид отчета. На индикаторе с каждым нажатием клави пи появляются сообщения, обозначающие вид отчета: «ФИНАНСОВЫЙ?» - финансовый (суточный) отчет; «ПО КАССИРАМ?» - отчет по кассирам; «ПО СЕКЦИЯМ?» - отчет по секциям; «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?» - отчет по коммунальным платежам; «ПО ТОВАРАМ?» - отчет по кодам цен; «ПОЧАСОВОЙ?» - почасовой отчет; «ПО ЭКЛЗ?» - отчет по информации ЭКЛЗ; «ЭЛ. ЖУРНАЛ УСЛУГ?» - электронный журнал услуг. ВНИМАНИЕ: ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ПО КАССИРАМ И ПО СЕКЦИЯМ, ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСЛУГ  $\mathbf{C}$ ГАШЕНИЕМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ, ИНФОРМАЦИЯ ПО КОТОРОМУ ЗАНОСИТСЯ В ФП! д) нажать клавишу ит для подтверждения выбранного вида отчета. 2.9.1 Финансовый (суточный) отчет В данном отчете отображается общая информация обо всех кассовых операциях за день. ВНИМАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ОГРАНИЧЕНА КАЛЕНДАРНЫМИ СУТКАМИ, Т.Е. СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 24 Ч! Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого чека за смену. В случае превышения указанной выше продолжительности смены блокирует возможность оформления машина чеков до проведения финансового отчета с гашением. Для получения отчета: а) клавишей РЖ выбрать режим отчета «ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ» или «ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ»;

б) нажать клавишу

. На индикаторе отобразится запрос на ввод

для подтверждения выбранного вида отчета,

, произойдет распечатка финансового отчета.

«1» (печать контрольной ленты перед проведением финансового (суточного) отчета с гашением), то при оформлении финансового (суточного) отчета с

в) ввести пароль режима, на индикаторе отобразится: ФИНАНСОВЫЙ

Примечание - Если опция контрольной ленты установлена в значение

ИТ

на индикаторе отобразится запрос на ввод пароля;

б) нажать клавишу

г) нажать клавишу

гашением происходит печать контрольной ленты, затем распечатается суточный отчет с гашением.

В режиме финансового отчета с гашением, в машине с  $\Phi\Pi$ , информация о сменных продажах заносится в  $\Phi\Pi$ . Во время печати данного отчета на индикаторе появляется сообщение о количестве свободных записей в  $\Phi\Pi$ :

OC XXXX,

где XXXX - количество свободных записей.

Если ФП неисправна или не подключена, то в отчете с гашением на чековой ленте отпечатается: НЕТ ФИС. ПАМЯТИ и гашение производиться не будет.

В случае если свободный объем ФП останется меньше 30 записей, на чековой ленте появится сообщение об этом:

ОСТАЛОСЬ

ХХ ФИС. ЗАПИСЕЙ.

где XX - количество свободных записей.

ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ СЧЕТЧИКИ НАКОПЛЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ГАШЕНИЙ НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ!

Примечание

1 Если ЭКЛЗ близка к заполнению (поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90 %), финансовый отчет с гашением будет начинаться выводом на печать сообщения: ЭКЛЗ БЛИЗКА

#### К ЗАПОЛНЕНИЮ

2 Если опция остатка на начало дня установлена в значение «0», то перед проведением финансового отчета с гашением необходимо провести выплату итоговых сумм по каждому кассиру (инкассацию), иначе данные суммы перейдут в остаток на начало следующего дня.

Пример - Сделать финансовый отчет с гашением.

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123 OП. 0 KACCA N 0000001 123456789123 ИНН НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ % 0 1.00% % 1 5.00% % 10.00% НДС 20.00% ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ ГАШЕНИЕ ОСТАТОК НА Н.ДНЯ 00.0.... ВНЕСЕНИЕ ..... 100.00

- налоговые ставки в процентах

- внесение в кассу

ПРОДАЖА 5906.78 В ТОМ ЧИСЛЕ :	
% 130.55 НДС33.33 СКИДКИ0.50 НАЦЕНКИ25.80	- номер налога и сумма налоговой ставки - наименование налога, сумма налоговой ставки - сумма скидок - сумма наценок
ПОКУПКА	
6.00 ВОЗВРАТ55.00 ВЫПЛАТА200.00 ИТОГО5745.78 КРЕДИТ/БЕЗНАЛИЧНЫЕ	- сумма выплат по возвратам - сумма выплат - выручка с учетом выплат, возвратов, внесений и остатка на начало дня
6.00 ДОК 33 СЧИТ 1	- количество оформленных чеков - количество считываний отчета
НАКОПЛЕНИЕ ПРОДАЖА 5906.78 ПОКУПКА 6.00 ИТОГ СМ.ПРОДАЖ 5906.78 ИТОГ СМ.ПОКУПОК	- несбрасываемый счетчик накоплений
6.00 ФИСКАЛЬНОЕ ГАШЕНИЕ 1	-количество гашений, информация по которым заносится в ФП
24/08/06 11:52Ф ********	- дата и время оформления отчета
МИНИКА 1105К ККМ 0000001 ИНН 123456789123	- заводской номер машины
ЭКЛЗ 0237250741 ЗАКР.СМЕНЫ 0001 24/08/06 10:52	- регистрационный номер ЭКЛЗ - номер смены, по которой оформляется отчет
ОПЕРАТОР00 ПРОДАЖА *5906.78	
ПОКУПКА	
*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00 00012986 #056647	
D 00012700 11050017	

Примечание - В отчете отражаются только те операции, которые выполнялись.

## 2.9.2 Отчет по кассирам

Данный режим производит печать отчета для кассира на чековой ленте. На индикаторе кассира отображается: КАССИР

Ввести номер кассира с помощью одной из цифровых клавиш от 0 до 4 .

Примечание – По нажатию клавиши ит происходит распечатка отчета по всем кассирам с ненулевыми значениями. Пример - Сделать отчет с гашением по 0 кассиру. Машина находится в режиме отчетов с гашением по кассирам. Порядок нажатия клавиш следующий: ИΤ На чековой ленте печатается: МАГАЗИН N123 ОП.0 KACCA N 0000001 ИНН 123456789123 ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ ГАШЕНИЕ КАССИР 0 ОСТАТОК НА Н.ДНЯ . . . . . . . 0.00 ВНЕСЕНИЕ . . . 100.00 ПРОДАЖА .... 5906.78 В ТОМ ЧИСЛЕ: . . . . . . . 30.55 % 1 НДС СКИДКИ . . . . . 33.33 . . . . . . 0.50 НАЦЕНКИ ..... 25.80 ПОКУПКА . . . . . . 6.00 BO3BPAT ВЫПЛАТА . . . . . 200.00 ИТОГО . . . 5854.78 33 ЛОК СЧИТ ГАШЕНИЕ 24/08/06 11:53 \*\*\*\*\*\*\* Примечание - В отчете отражаются только те операции, которые выполнялись. 2.9.3 Отчет по секциям В данном отчете отражается информация о продажах по одной выбранной секции. Для получения отчета по секции выполнить следующие действия: а) выбрать режим отчетов по секциям; . На индикаторе отобразится следующая б) нажать клавишу

в) при работе в сфере торговли ( кроме услуг по приему платежей)

СЕКШИЯ

вместо номера секции

ввести с цифровой клавиатуры номер секции и нажать клавиш ит

Примечание – По нажатию клавиш ит

информация:

Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ 1 ИТ
На чековой ленте печатается:
МАГАЗИН N123
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123
ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ ГАШЕНИЕ
СЕКЦИЯ 1
ПРОДАЖА929.25
В ТОМ ЧИСЛЕ:
% 1
СКИДКИ0.50 НАЦЕНКИ0.50
BO3BPAT55.00
ИТОГО 874.25 СЧИТ 1
TAIII 2
24/08/06 11:55
*********
Примечание - В отчете отражаются только те операции, которы
выполнялись.
2.9.4 Отчет по услугам
Данный режим позволяет получить отчет по оплате за услуги.
Для получения отчета выполнить следующие действия:
а) выбрать режим отчетов «ДОП. УСЛУГИ?»;
б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: УСЛУГА
в) ввести с цифровой клавиатуры номер услуги и нажать клавишу ит
Примечание – По нажатию клавиши ит вместо номера услуги
происходит распечатка отчета по всем услугам.
Пример - Сделать отчет по первой услуге с гашением.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ   _ 1   ИТ
На чековой ленте печатается:
MACA3UH N123
ОП.0 КАССА N 0000001
ИНН 123456789123 ОТЧЕТ ПО ДОП.УСЛУГАМ
ГАШЕНИЕ
УСЛУГА 1
FA3 RLIDVUKA 138 87
ВЫРУЧКА138.87 В ТОМ ЧИСЛЕ:

Пример - Сделать отчет по первой секции с гашением.

Машина находится в режиме отчетов с гашением по секциям.

ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ
ЛЬГОТА1
ОПЛАТА ТЕХ. ОБСЛ.
ИТОГО138.87
СЧИТ 1
ГАШ 2
24/08/06 11:56
*******

#### 2.9.5 Отчет по товарам

Данный режим позволяет перенести данные по кодам цен в БПм (или ПЭВМ) и получить отчет о количествах продаж с использованием кодов цен.

Для переноса данных по кодам цен выбрать в режиме «ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ» отчет по товарам, нажать клавиц ит , на индикаторе отобразится: ПО ТОВАРАМ С ПЕЧАТЬЮ

Нажать клавишу пи , на индикаторе отобразится:

## ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА ВУ

Нажать клавишу ит , произойдет перенос данных в БПм (или ПЭВМ) по товарам.

Примечания

- 1 Перенос данных в БПм (или ПЭВМ) необходимо выполнять до гашения по товарам.
- 2 Предварительно необходимо запрограммировать интерфейс для работы машины с БПм (или ПЭВМ) в значение «1» или «2» в соответствии с 2.6.12. Подключить БПм (или ПЭВМ).

Для получения отчета по товарам с гашением:

- а) выбрать режим от<u>четов</u> по кодам цен «ПО ТОВАРАМ?»;
- б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:

ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ

#### ПО ТОВАРАМ С ПЕЧАТЬЮ

Примечание — В случае, если интерфейс для работы машины с БПм (или ПЭВМ) запрограммирован в значение «1» или «2» в соответствии с 2.6.12 и данные по кодам цен не перенесены в БПм (или ПЭВМ), после нажатия клави ит на индикаторе отобразится:

ВНИМАНИЕ!!

#### ДАННЫЕ НЕ ПЕРЕДАНЫ НА ВУ

При необходимости выполнить перенос данных по кодам цен в БПм (или ПЭВМ) и повторить выполнение отчета по товарам. Если данные переносить не надо, нажать клави ит , на индикаторе отобразится:

ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ТОВАРАМ С ПЕЧАТЬЮ

Для получения отчета без печати данных о номерах кодов цен и количестве нажать клави . Произойдет распечатка отчета в виде: МАГАЗИН N123 КАССИР 0 ККМ N 0000001 ИНН 123456789123 ОТЧЕТ ПО КОДАМ ЦЕН ПРОДАЖИ ГАШЕНИЕ 24/08/06 11:57 в) для получения отчета с печатью номеров кодов цен и количеством . На индикаторе отобразится: товара нажать клавишу ИТ **TOBAP** г) ввести начальный номер кода товара и нажать клавиш ит . Ha индикаторе отобразится: TOBAP д) ввести номер кода товара, до которого распечатать отчет. Нажать клавишу ИТ На печать выводится информация в следующем виде: МАГАЗИН N123 ОП.0 КАССА N 0 ИНН 123456789123 0000001 ОТЧЕТ ПО КОДАМ ЦЕН ПРОДАЖИ ГАШЕНИЕ КОД КОЛ - номер кода цены и количество проданного 0000... . . 1.000 товара (или количество оставшегося товара, . . . . 1.000 0001.... если в базе кодов цен запрограммировано 4000. количество товара) 24/08/06 11:57 \*\*\*\*\*\*\*\* Примечания 1 Для получения отчета по товарам без гашения выбрать режим отчетов по кодам цен «ПО ТОВАРАМ ?», нажать к ит шу ПО ТОВАРАМ С ПЕЧАТЬЮ индикаторе отобразится: , и выполнить действия перечислений B) — J). 2 Если в базе кодов цен запрограммировано количество товара (2.6.3), то после выполнения отчета по кодам цен с гашением гасится все количество товара (и проданное, и остаток). Если гасить остаток товара не надо, то выполнить отчет по кодам цен без гашения. 2.9.6 Почасовой отчет Данный отчет позволяет получить отчет по продажам (покупкам) за заданный временной период в течение текущей смены. Для получения отчета выполнить следующие действия: а) выбрать отчет «П<u>ОЧА</u>СОВОЙ?»; ИΤ б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

C
в) ввести с цифровой клавиатуры время (в часах) начала отчетного периода;
г) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:
ВВЕДИТЕ ПЕРИОД
ПО
д) ввести с цифровой клавиатуры время (в часах) окончания отчетного
периода;
е) нажать клавишу ИТ . Произойдет распечатка отчета.
Пример – Распечатать почасовой отчет за 9, 10 и 11 часы.
Порядок нажатия клавиш:
ИТ 9 ИТ 1 1 ИТ
На печать выводится информация в следующем виде:
МАГАЗИН N123 ОП.0 KACCA N 0000001
ИНН 123456789123
ОТЧЕТ ПОЧАСОВОЙ
С 09:00 ПО 11:59
ГАШЕНИЕ
ПРОДАЖА 5906.78
ПОКУПКА6.00 24/08/06 11:58
***********
2.9.7 Отчеты по информации ЭКЛЗ (после активизации ЭКЛЗ)
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится: ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ПО ЭКЛЗ ?
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ЭКЛЗ ?
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ. Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ?  или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ ?  Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.  Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ?  или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ ?  Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.  Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:  «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ. Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ: «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам; «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по датам;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ. Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ: «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам; «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по датам; «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ. Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ: «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам; «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по датам; «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен; «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ ПО ЭКЛЗ ? или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ ПО ЭКЛЗ ? Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ. Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ: «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам; «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен; «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен; «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен; «ПО НОМЕРУ КПК?» - запрос документа по номеру КПК;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ  ?  или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ  ?  Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.  Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:  «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам;  «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;  «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен;  «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;  «ПО НОМЕРУ КПК?» - запрос документа по номеру КПК;  «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ ?  или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ ?  Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.  Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:  «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам; «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по датам; «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен; «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен; «ПО НОМЕРУ КПК?» - запрос документа по номеру КПК; «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены; «ПО АКТИВИЗАЦИИ?» - запрос итога по активизации ЭКЛЗ;
Данный режим предназначен для получения отчетов по информации ЭКЛЗ. При выборе режима на индикаторе отобразится:  ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ  ПО ЭКЛЗ  ?  или ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ  ПО ЭКЛЗ  ?  Нажать клавишу ит для входа в режим отчетов по ЭКЛЗ.  Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:  «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам;  «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;  «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен;  «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;  «ПО НОМЕРУ КПК?» - запрос документа по номеру КПК;  «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены;

Примечание – При необходимости прервать печать какого-либо отче	та
по информации ЭКЛЗ нажать клавишу С.	
2.9.7.1 Режим отчетов по датам	
Для получения отчета по датам:	
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;	
б) нажать клавишу	
в) нажатием клавиши	
ПОЛНЫЙ?» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждо	
смене за выбранный период) или «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» (для получение	ИЯ
краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранны	ιй
период);	
г) нажать клавишу ит, на индикаторе отобразится:	
ВВЕДИТЕ ПЕРИОД	
C 00.00.00	
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетно	ΓΩ
периода в формате: число месяц год.	10
При неправильном наборе даты нажать клавишу С и повторить вве	ОΠ
	υд
даты;	
е) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:	
ВВЕДИТЕ ПЕРИОД	
$\Pi O \qquad \underline{0}0.00.00$	
ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетно	ГО
периода в формате: число месяц год;	
з) нажать клавишу ит .	
Произойдет распечатка отчета по датам сменных гашений.	
Пример - Получить полный отчет за период с 24.08.06 по 25.08.06.	
Машина находится в режиме отчетов «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ».	
Порядок нажатия клавиш следующий:	
ИТ 2 4 0 8 0 6 ИТ 2 5 0 8	
0 6 UT	
На чековой ленте распечатается:	
МИНИКА 1105К	
ККМ 0000001 - заводской номер машины	
ИНН 123456789123	
ЭКЛЗ 0237250741 - регистрационный номер ЭКЛЗ	
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	
ДАТЫ: 24/08/06- 25/08/06 - начальная и конечная даты отчета	
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	
24/08/06 11:52	
ОПЕРАТОР00	

ПРОДАЖА \*5906.78 ПОКУПКА \*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0002 25/08/06 17:15 ОПЕРАТОР00 ПРОДАЖА \*160.50 ПОКУПКА \*0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*0.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА \*6067.28 ПОКУПКА \*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 2.9.7.2 Режим отчетов по номерам смен Для получения отчета по номерам смен: а) выбрать требуемый отчет «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период); б) нажать клавишу , на индикаторе отобразится: ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

ВВЕДИТЕ ПЕТИОД

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены. При неправильном наборе смены нажать клавишу С и повторить ввод; г) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ВВЕДИТЕ ПЕРИОД ПО

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены;

е) нажать клавишу ит .

Произойдет распечатка отчета по номерам смен. Пример - Получить полный отчет по номерам смен с N1 по N2.

Машина находится в режиме отчетов «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 1 ИТ 2 ИТ

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К KKM 0000001 ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250741 ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ СМЕНЫ: 0001-0002 ЗАКР.СМЕНЫ 0001 24/08/06 11:52 ОПЕРАТОР00 ПРОДАЖА \*3244.18 ПОКУПКА \*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0002 25/08/06 17:15 ОПЕРАТОРОО ПРОДАЖА \*160.50 ПОКУПКА \*0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*0.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА \*6067.28 ПОКУПКА \*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00

2.9.7.3 Запрос документа по номеру КПК

Данный режим позволяет получить данные по каждому оформленному документу по номеру КПК. Для получения данных выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;

- а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ; б) нажать клавишу ит . в) выбрать режим отчета «ПО НОМЕРУ КПК?»; г) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: ОТЧЕТ ПО ЭКЛЗ НОМЕР
- д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер КПК оформленного чека;
- е) нажать клавишу ит . Произойдет распечатка информации по выбранному документу.

Пример – Распечатать информацию по чеку с номером КПК 12967.

Машина находится в режиме отчета «ПО НОМЕРУ КПК?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 1 2 9 6 7 ИТ

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К ККМ 0000001 ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250741 ДОК-Т 00012967 - номер КПК документа (чека) ПРОДАЖА 24/08/08 09:10 ОПЕРАТОРОО ОТД001 3.000 \*150.00 ПОТИ \*150.00 00012967 #062222

## 2.9.7.4 Получение контрольной ленты по номеру смены

Данный режим позволяет получить контрольную ленту по номеру смены. Для получения контрольной ленты выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;
- б) нажать клавишу ит
- в) выбрать режим отчета «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?»;
- г) нажать клавишу отчет по эклз ит , на индикаторе отобразится:

**HOMEP** 

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер смены, за которую необходимо получить контрольную ленту. При неправильном наборе смены

нажать клавишу С и повторить ввод;

е) нажать клавишу ит . Произойдет распечатка контрольной ленты.

Пример – Распечатать контрольную ленту за смену N1.

Машина находится в режиме отчета «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 1 ИТ

На чековой ленте распечатается:

та чековой ленте распеч
МИНИКА 1105К
KKM 0000001
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250741
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА
CMEHA 0001
ПРОДАЖА 24/08/06
09:58 ОПЕРАТОРОО
01Д001 1.000
ОТД001 1.000 *6.00 ИТОГ *6.00
ИТОГ *6.00
00012962 #003199
ПРОДАЖА 24/08/06 09:59 ОПЕРАТОРОО
ОТД006 1.000
*7.00
14TOF *7.00
00012963 #024905
7.00 00012963 #024905 ПОКУПКА 24/08/06
10·02 ОПЕРАТОРОО
ОТД003 1.000 *6.00 ИТОГ *6.00
*6.00
ИТОГ *6.00
00012964 #036493
ПРОДАЖА 24/08/06
10:03 ОПЕРАТОРОО
ОТД001 1.000
*6.00
ИТОГ *6.00
00012965 #039194
ПРОДАЖА 24/08/06
10:04 ОПЕРАТОРОО
ОТД001 2.000

ПРОДАЖА 24/08/06 10:09 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 2.000	
10:09       ОПЕРАТОРОО         ОТДОО1       2.000         *37.00       *37.00         ИТОГ       *37.00         00012969       #057736         ПРОДАЖА 24/08/06       10:10         10:10       ОПЕРАТОРОО         ОТДОО1       1.000         *50.00       00012970         ИТОГ       *50.00         00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06       10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТДОО1       2.000         *240.00       *240.00         00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТДОО1       1.000         *10.00       *10.50         ООО12972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТДОО1       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	ПРОЛАЖА 24/08/06
ОТД001       2.000         *37.00         ИТОГ       *37.00         00012969       #057736         ПРОДАЖА 24/08/06       10:10         10:10       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *50.00       00012970         ИТОГ       *50.00         00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06       10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       2.000         *240.00       WTOГ       *240.00         О0012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.50         ООО12972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         О0012973       #045096	10:09 ОПЕРАТОРОО
ИТОГ *37.00 00012969 #057736 ПРОДАЖА 24/08/06 10:10 ОПЕРАТОРОО ОТДО01 1.000	ОТД001 2.000
ПРОДАЖА 24/08/06 10:10 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000	
ПРОДАЖА 24/08/06 10:10 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000	ИТОГ *37.00
ПРОДАЖА 24/08/06 10:10 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000	00012969 #057736
ОТД001       1.000         *50.00         ИТОГ       *50.00         00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06       10:13         10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       2.000         *240.00         ИТОГ       *240.00         00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06         10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00         НАЦН       *0.50         ИТОГ       *10.50         ОО12972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06         10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	ПРОДАЖА 24/08/06
00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06         10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       2.000         *240.00       *240.00         00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	10:10 ОПЕРАТОРОО
00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06         10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       2.000         *240.00       *240.00         00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	ОТД001 1.000
00012970       #063361         ПРОДАЖА 24/08/06         10:13       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       2.000         *240.00       *240.00         00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	*50.00
ПРОДАЖА 24/08/06 10:13 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 2.000	ИΤΟΓ *50.00
10:13 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 2.000	00012970
ОТД001 2.000 *240.00 ИТОГ *240.00 00012971 #000766 ПРОДАЖА 24/08/06 10:14 ОПЕРАТОРОО ОТД001 1.000 *10.00 НАЦН *0.50 ИТОГ *10.50 00012972 #048242 ПРОДАЖА 24/08/06 10:15 ОПЕРАТОРОО ОТД001 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	ПРОДАЖА 24/08/06
ИТОГ *240.00 00012971 #000766 ПРОДАЖА 24/08/06 10:14 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000 *10.00 НАЦН *0.50 ИТОГ *10.50 00012972 #048242 ПРОДАЖА 24/08/06 10:15 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	10:13 OHEPATOPO0
ИТОГ *240.00 00012971 #000766 ПРОДАЖА 24/08/06 10:14 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000 *10.00 НАЦН *0.50 ИТОГ *10.50 00012972 #048242 ПРОДАЖА 24/08/06 10:15 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	ОТД001 2.000
00012971       #000766         ПРОДАЖА 24/08/06       10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.50         ИТОГ       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06       10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00       *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	· /.4() ()()
ПРОДАЖА 24/08/06 10:14 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000	
10:14       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00         НАЦН       *0.50         ИТОГ       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06         10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	
ОТД001       1.000         *10.00         НАЦН       *0.50         ИТОГ       *10.50         00012972       #048242         ПРОДАЖА 24/08/06         10:15       ОПЕРАТОРОО         ОТД001       1.000         *10.00         СКИД       *0.50         ИТОГ       *9.50         00012973       #045096	ПРОДАЖА 24/08/00
00012972 #048242   ПРОДАЖА 24/08/06   10:15   ОПЕРАТОРОО   ОТД001   1.000   *10.00   СКИД *0.50   ИТОГ *9.50   00012973 #045096	10:14
00012972 #048242   ПРОДАЖА 24/08/06   10:15   ОПЕРАТОРОО   ОТД001   1.000   *10.00   СКИД *0.50   ИТОГ *9.50   00012973 #045096	ОТДООТ
00012972 #048242   ПРОДАЖА 24/08/06   10:15   ОПЕРАТОРОО   ОТД001   1.000   *10.00   СКИД *0.50   ИТОГ *9.50   00012973 #045096	10.00   UATIU *0.50
00012972 #048242   ПРОДАЖА 24/08/06   10:15   ОПЕРАТОРОО   ОТД001   1.000   *10.00   СКИД *0.50   ИТОГ *9.50   00012973 #045096	ПАЦП
ПРОДАЖА 24/08/06 10:15 ОПЕРАТОРОО ОТДОО1 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	00012072 #048242
ОТД001 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	$\Pi P \cap \Pi \Delta W \Delta 24/08/06$
ОТД001 1.000 *10.00 СКИД *0.50 ИТОГ *9.50 00012973 #045096	10·15 ΟΠΕΡΑΤΌΡΟ
00012973 #045096	ОТЛ001 1 000
00012973 #045096	*10.00
00012973 #045096	СКИЛ *0.50
00012973 #045096	ИТОГ *9.50
	ПРОДАЖА 24/08/06

¥1.40.00	10.15 OFFED ATTORNO
*140.00	10:15 ОПЕРАТОРОО
ИТОГ *140.00	ОТД001 1.000 *10.00
00012966 #016755	*10.00
ПРОДАЖА 24/08/06 10:06 ОПЕРАТОРОО	*10.00 НАЦН *0.50 ИТОГ *10.50
10:06 OHEPATOPOO	*10.50
ОТД001 3.000	00012974 #002849
	ПРОДАЖА 24/08/06 10:22 ОПЕРАТОРОО
ИТОГ *150.00 00012967 #062222	10:22 OHEPATOPO0
00012967 #062222	ОТД001 0.000
ПРОДАЖА 24/08/06	*95.00
10:08 OHEPATOP00	ОТД002 1.000 *200.00
ОТД001 1.000	
*5.00	ИТОГ *295.00 00012975 #009742
ИТОГ *5.00 00012968 #026112	
00012968 #026112	ПРОДАЖА 24/08/06
ПРОДАЖА 24/08/06	10:40 ОПЕРАТОРОО
10:23 ОПЕРАТОРОО	ОТД103 253.000
ОТД001 0.000	*134.09
*95.00	
ОТД002 1.000	ОТД104 1.000
*200.00	*250.00
*200.00 НАЦН *4.75 ИТОГ *299.75	ИТОГ *384.09
ИТОГ *299.75	00012983 #005290
00012976 #054427	ПРОДАЖА 24/08/06
	10:42 ОПЕРАТОРОО
ВОЗВ.ПР. 24/08/06	ОТД104 1.000
10:26 ОПЕРАТОРОО	*300.00
ОТД001 1.000	
*55.00	ИТОГ *300.00
ИТОГ *55.00	00012984 #005490
00012977 #037225	ПРОДАЖА 24/08/06
ПРОДАЖА 24/08/06	10:43 ОПЕРАТОРОО
10:29 ОПЕРАТОРОО	ОТД104 1.000
ОТД001 1.000	*300.00
*70.00	ИТОГ *300.00
ИТОГ *70.00	00012985 #005484
00012978 #025568	ПРОДАЖА 24/08/06
ПРОДАЖА 24/08/06	10:45 ОПЕРАТОРОО
10:30 ОПЕРАТОРОО	ОТД101 24.000
ОТД001 2.000	*29.52
*110.00	СКИД *2.95
ИТОГ *110.00	ИТОГ *26.57
00012979 #028220	ИТОГ *26.57 00012986 #046596
ПРОДАЖА 24/08/06	ПРОДАЖА 24/08/06
10:34 ОПЕРАТОРОО	10:46 ОПЕРАТОРОО
ОТД101 10.000	ОТД102 440.000
*12.30	*506.00
ОТД202 1.000	НАЦН *1.27
*100.00	НАЦН *1.27 ИТОГ *507.27
ИТОГ *112.30	00012987 #063285
00012980 #049318	ПРОДАЖА 24/08/06
	11 ОДАЖА 24/08/08 10:48 ОПЕРАТОРОО
ПРОДАЖА 24/08/06	10.40 OHEFATORW

10:36 ОПЕРАТОРОО
ОТД102 334.000
Ψ <b>517.7</b> 0
*517.70 ИТОГ *517.70
00012981 #039633
ПРОДАЖА 24/08/06
10:37 ОПЕРАТОРОО
ОТД102 1.000 *250.00
*250.00
ИТОГ *250.00
00012982 #035159
ПРОДАЖА 24/08/06
11:01 ОПЕРАТОРОО
ОТД104 1.000
ОТД104 1.000 *1000.00 ИТОГ *1000.00
ИТОГ *1000.00
00012990 #005291
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
24/08/06 10:52
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*5906.78
ПОКУПКА
*6.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00012991 056647

ОТД102	440.000	
	*506.00	
НАЦН	*25.30	
ИТОГ	*531.30	
00012988	#063585	
ПРОДАЖА	A 24/08/06	
10:49 ОП	EPATOP00	
ОТД102	440.000	
	*506.00	
НАЦН	*25.30	
ИТОГ	*531.30	
00012989	#067285	

где ОТД001-ОТД008 – обозначение секций; ОТД101-ОТД116 – обозначение услуг; ОТД202 – обозначение технического обслуживания.

#### 2.9.7.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ

Данный режим позволяет получить данные, зарегистрированные при активизации ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ; б) нажать клавишу  $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll}$ 

Произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ. Пример – Распечатать итоги активизации ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме отчета «ПО АКТИВИЗАЦИИ?».

Для выполнения отчета нажать клавишу ит

На чековой ленте распечатается: МИНИКА 1105К - наименование машины KKM 0000001 - заводской номер машины - идентификационный номер налогоплательщика ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250741 - номер ЭКЛЗ ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 10/07/06 14:55 - дата и время активизации ЭКЛЗ - номер последней закрытой смены ЗАКР.СМЕНЫ 0000 PEΓ 987654321321 - регистрационный номер машины

## 2.9.7.6 Запрос итогов закрытия смены по номеру смены

00012992 #001482

Данный режим позволяет получить итоги закрытия любой смены из ЭКЛЗ:

- номер КПК и значение КПК

KJE	3:
	а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;
	б) нажать клавишу ит ;
	в) выбрать отчет «ИТ <u>ОГИ</u> СМЕНЫ ?»;
	г) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится:
	ОТЧЕТ ПО ЭКЛЗ
	HOMEP
	д) ввести номер смены, по которой нужно распечатать итоги;
	е) нажать клавишу ит .
	Произойдет распечатка итогов закрытия смены
	Если нужно прервать печать, нажать клавишу [С].
	Пример – Распечатать итоги закрытия смены №1.
	Машина находится в режиме отчета «ИТОГИ СМЕНЫ?».
	Порядок нажатия клавиш:
ИТ	1 <u>UT</u>
	На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К 0000001 ККМ ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250741 ЗАКР.СМЕНЫ 0001 24/08/06 11:52 ОПЕРАТОРОО ПРОДАЖА \*5906.78 ПОКУПКА \*6.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ \*55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ \*0.00 00012993 #056647

- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- номер смены

### 2.9.8 Режим работы с электронным журналом услуг

В данной машине введен электронный журнал услуг по приему платежей, запись в который производится по окончании кассовой операции по оформлению услуг по приему платежей. Электронный журнал услуг обеспечивает одновременное хранение информации не менее 300 чеков.

В режиме отчетов без гашения можно распечатать электронный журнал услуг несколько раз по мере необходимости.

В режиме отчетов с гашением можно распечатать электронный журнал услуг только один раз, после печати происходит его гашение (обнуление).

При переполнении электронного журнала услуг или при попытке оформления чека в кассовом режиме при открытии смены без предварительного гашения электронного журнала услуг работа машины блокируется, на печать выводится сообщение:

#### ОБНУЛИТЕ ЭЛ.ЖУРНАЛ УСЛУГ

Необходимо выполнить гашение электронного журнала услуг.

Для распечатки электронного журнала услуг выполнить следующие действия:

а) выбрать режим «ЭЛ.ЖУРНАЛ УСЛУГ?». Нажать клавишу ит на печать выводится:

МАГАЗИН N 123 ОП.0 КАССА N 0000001 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ УСЛУГ ГАШЕНИЕ НКПК 00012980 ДОК 22 УСЛ1 3АП 1 СЧ/N 123 П: 100 - 110

НАЛ
Π: 100 - 110 Τ.Ο100.00
НАЛ
НКПК 00012981 ДОК 23 УСЛ2 ЗАП 3
УСЛ2 ЗАП 3 СЧ/N 1234 П: 1234 - 1568 НАЛ
НКПК 00012982 ЛОК 24
УСЛ2 ЗАП 4 СЧ/N 1111 П: 145 - 458 НАЛ250.00
НКПК 00012983 ДОК 25 УСЛЗ ЗАП 5 СЧ/N 789
СЧ/N 789 П: 325 - 578 НАЛ134.09 УСЛ4 ЗАП 6 СЧ/N 555555
СЧ/N 555555 НАЛ250.00
 НКПК 00012984 ДОК 26 УСЛ4 ЗАП 7
СЧ/N 555555 НАЛ300.00
УСЛ СЧ/N 555555 НАЛ300.00
НКПК 00012986 ДОК 28 УСЛ1 ЗАП 9 СЧ/N 1111
П: 100 - 124
НАЛ
УСЛ2 ЗАП 10 СЧ/N 1234
П: 455 - 895

НАЛ507.27
НКПК 00012987 ДОК 30
УСЛ2 ЗАП 11 СЧ/N 1234
П: 455 - 895
НАЛ531.30
НКПК 00012987 ДОК 31
, ,
УСЛ2 ЗАП 12 СЧ/N 1234
П: 455 - 895
НАЛ 531 30
УСЛ2 ЗАП 12 СЧ/N 1234 П: 455 - 895 НАЛ531.30 
НКПК 00012987 ДОК 32
VCП2 3АП 13
C4/N 555555
НАЛ1000.00
НКПК ****** ДОК 33
УСЛ1 ЗАП 14
C4/N 1234
П: 123 - 456
НАЛ
24/08/06 13:05

## 2.10 Режим тестирования

Данный режим используется представителем сервисной организации при пусконаладочных работах и при обслуживании машины.

Для тестирования функциональных узлов и проведения техпрогона машины выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим тестирования «ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ?», используя клавишу Рж
  - б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится запрос пароля;
- в) ввести пароль входа в режим тестирования (по умолчанию пароль 000000).

Если пароль введен не правильно, то подается звуковой сигнал, а на индикаторе отображается повторный запрос на ввод пароля: П?

Повторить ввод пароля.

Если пароль введен правильно, на индикаторе отобразится:

ВЕРСИЯ ХХХ-ҮҮ

где XXX-YY - номер версии машины.

По нажатию клавиши пи машина входит в режим тестирования.

На индикаторе отобразится: ТЕСТ ПЕЧАТИ?

В машине предусмотрены следующие тесты:
«ТЕСТ ПЕЧАТИ?»
«ТЕСТ КАНАЛОВ СВЯЗИ?»
«ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ПРОГОН?»
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ?»
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЯ СЕРВИСНИКА?»
«АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ ?»
«ЗАКРЫТИЕ АРХИВА?»
«ЧТЕНИЕ ПЗУ ПРОЦЕССОРА?»
«ЧТЕНИЕ ПЗУ ФИС.ПАМЯТИ?»
<u>Переход</u> от одного теста к другому осуществляется нажатием
клави пи ;
г) выбрать необходимый тест;
д) нажать клавишу ит для подтверждения выбора конкретного теста,
отображенного на индикаторе.
2.10.1 Тест печатающего устройства
Для выполнения теста выполнить следующие действия:
а) выбрать режим тестирования ПУ «ТЕСТ ПЕЧАТИ?»;
б) нажать клавишу
НАГРЕВ XXXX <del>,</del>
где XXXX - показатель длительности времени защиты термоголовки ПУ (в
условных единицах от 7000 до 15000);
в) нажать клавишу ит, на индикаторе появится сообщение:
СБРОС XXXX ,
где XXXX - показатель значения времени срабатывания таймера защиты ПУ
(в условных единицах от 40000 до <u>15</u> 0000).
Нажать дважды клавишу   ит   .
В случае правильной работы ПУ на чековой ленте распечатается
50 строк заданного текста:
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
На индикаторе отобразится: НАГРЕВ XXXX
Нажать клавишу Рж , на индикаторе отобразится:
ВЕРСИЯ ХХХ-ҮҮ,
где XXX-YY – номер версии машины.
2.10.2 Тест каналов связи
Данный тест необходим для проверки работоспособности каналов
свази

Примечание - Перед выполнением теста проверок каналов связи необходимо подключить к машине коммутирующее устройство для проверки каналов связи, выполненное по схеме, приведенной в приложении A.

Для выполнения теста проверки каналов связи выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим тестирования каналов связи « ТЕСТ КАНАЛОВ СВЯЗИ?»;
  - б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

КАНАЛ СВ1 НЕНОРМ

- в) включить тумблер «S1» коммутирующего устройства. На индикаторе отобразится: \_\_\_\_\_ КАНАЛ СВ1 НОРМ
  - г) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

КАНАЛ СВ2 НЕНОРМ

- д) включить тумблер «S2» коммутирующего устройства. На индикаторе отобразится: <u>KA</u>HAЛ CB2 HOPM
  - е) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

КАНАЛ СВЗ НЕНОРМ

ж) включить тумблер «S3» коммутирующего устройства. На индикаторе отобразится: КАНАЛ СВ3 НОРМ
Для выхода из режима нажать клавишу РЖ .

2.10.3 Техпрогон

Техпрогон обеспечивает проверку функционирования узлов машины с автоматической распечаткой результатов тестирования и может быть использован при проверке машины после ремонта.

В данном режиме машина автоматически осуществляет тестовую проверку ПЗУ, ОЗУ, ПУ, индикации, длительности сигнала АСП, ФП, ЭКЛЗ, клавиатуры в ручном режиме.

Примечания

- 1 Печать теста выполняется мелким шрифтом. Работа в этом режиме не изменяет накоплений в машине.
- 2 Перед выполнением техпрогона снять шунтовой соединитель XS1 в соответствии с 2.5 (шунтовой соединитель XS2 должен быть установлен) и подключить коммутирующее устройство, схема которого приведена в приложении А. Проверить, чтобы тумблеры «S1», «S2» и «S3» были включены.

Для запуска техпрогона «ПРОГОН?» выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим «П<u>РОГ</u>ОН?»;
- б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ПРОГОН 1

в) с цифровой клавиатуры ввести значение теста «ПРОГОН?» (1 — на печать выводятся четыре цикла в 1 мин, 2 — каждый следующий цикл теста выводится на печать через 1 мин, 3 — интервал между циклами теста 15 мин), нажать клавишу  $\boxed{\text{ит}}$  .

Примечание — Если нажать клавиц 0 , то машина начнет функционировать в автономном режиме, т.е. через каждые 10 с будет выбиваться заранее заданный чек:


МИНИКА 1105К
1CK 999999.99
НАЛИЧНЫЕ 999999.99
ЭКЛЗ 000000000
ОП.0 КАССА N 0000000
ИНН 00000000000
24/08/06
16:01 ДОК1
0000000 #000000

Для окончания печати нажать клавишу Рж

г) при появлении на индикаторе сообщения «КЛАВИАТУРА 1» выполнить тест клавиатуры.

Примечание – Тест клавиатуры можно пропустить, нажав клави ит .

Машина находится в ожидании нажатия клавиш. Для проверки работоспособности клавиатуры нажмите последовательно клавиши в порядке, указанном на рисунке 3 цифрами, обведенными окружностями;



## Рисунок 3

д) если клавиатура исправна, то после прохождения теста на индикаторе отобразится: КЛАВИАТУРА 2		
Повторить действия перечисления г).		
Если клавиатура неисправна или допущена ошибка в		
последовательности нажатия клавиш, то прозвучит звуковой сигнал и на		
индикаторе высветится сообщение: КЛАВИАТУРА Х НЕНОРМ		
Нажать клавишу С и повторить тест клавиатуры.		
Если клавиатура исправна, то на индикаторе высветится следующее		
сообщение: КЛАВИАТУРА НОРМ		
Затем на индикаторе отобразится:		
USTT		
РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ		
е) установить шунтовой соединитель XS1, на индикаторе отобразится:		
КАНАЛ СВ1 НОРМ Нажать клавишу ит . на инликаторе отобразится:		
,,,		
КАНАЛ СВ2 НОРМ		
Нажать клавишу		
КАНАЛ СВЗ НОРМ		
ж) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:		
индикация		
В случае правильной работы на каждое нажати <sup>ит</sup> авиши		
индикатор реагирует следующим образом:		
- отображается крупным шрифтом:		
0123456789		
0123456789		
- индикатор полностью погашен;		
- в верхней строке индикатора отображается: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
При каждом последующем нажатии происходит сдвиг данного		
сообщения на одну строку вниз;		
s) no okon kimi npoemorpa namarb kimbiniy		
распечатка теста печати. Затем на индикаторе отобразится:  HAГРЕВ XXXX ,		
где XXXX – показатель длительности времени защиты термоголовки ПУ (в		
условных единицах).		
Нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:		
СБРОС XXXXX ,		
где XXXXX - показатель значения времени срабатывания таймера защиты		
ПУ (в условных единицах).		

Нажать клавишу ИТ , машина переходит в автоматическое тестирование по циклам с распечаткой результатов проверки.

Примечание - При ненормальных ситуациях во время тестирования на индикатор выводится сообщение "АВАРИЯ" и подается звуковой сигнал. Для выхода из данной ситуации нажать клавишу РЖ .\_\_\_\_\_\_\_

Выход из техпрогона производится по клавише РЖ

Примечание – Во время теста  $\Phi\Pi$  (на индикаторе отображается: ТЕСТ  $\Phi\Pi$ ) выход из техпрогона невозможен.

Пример распечатки теста «ПРОГОН?» для зафискализированной машины:

==== ПРОГОН == = =	машины:	
ВЕРСИЯ 566-00 ВЕР. ФП 530-00 25/08/06 15:27 ПЗУ НОРМ ОЗУ НОРМ ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ4 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ ТЕСТ ПЕЧАТИ ————————————————————————————————————	= = = = ΠΡΟΓΟΗ = = = = =	
ВЕР. ФП 530-00 25/08/06 15:27 ПЗУ НОРМ ОЗУ НОРМ ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	KACCA N 0000001	
25/08/06 15:27 ПЗУ НОРМ ОЗУ НОРМ ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ ————————————————————————————————————	ВЕРСИЯ 566-00	- номер версии ПЗУ
ПЗУ НОРМ ОЗУ НОРМ ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ВЕР. ФП 530-00	
ПЗУ НОРМ ОЗУ НОРМ ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	25/08/06 15:27	
ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ПЗУ НОРМ	
ФП 64К ЭКЛЗ НОР ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ОЗУ НОРМ	
ЭКЛЗ 2689347677 КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ		
КЛАВИАТУРА НОРМ USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ЭКЛЗ НОР	
USTT РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ЭКЛЗ 2689347677	
РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	КЛАВИАТУРА НОРМ	
ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	USTT	
КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	РАЗМЫКАНИЕ ЕСТЬ	
КАНАЛ СВ1 НОРМ КАНАЛ СВ2 НОРМ КАНАЛ СВ3 НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ	ЗАМЫКАНИЕ ЕСТЬ	
КАНАЛ СВЗ НОРМ ИНДИКАЦИЯ НОРМ  ТЕСТ ПЕЧАТИ		
ИНДИКАЦИЯ       НОРМ         ТЕСТ ПЕЧАТИ       - печатается нормальным шрифтом         + ?*!%"1234567890       - печатается нормальным шрифтом         + ?*!%"1234567890       - АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ         ШЩБЫБЭЮЯ       - Печатается нормальным шрифтом         НАГРЕВ       XXXXX         КАССА       N 0000001         ФИСКАЛЬНАЯ       3АПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА         15:29       ЦИКЛ 1	КАНАЛ СВ2 НОРМ	
ИНДИКАЦИЯ       НОРМ         ТЕСТ ПЕЧАТИ       - печатается нормальным шрифтом         + ?*!%"1234567890       - печатается нормальным шрифтом         + ?*!%"1234567890       - АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ         ШЩБЫБЭЮЯ       - Печатается нормальным шрифтом         НАГРЕВ       XXXXX         КАССА       N 0000001         ФИСКАЛЬНАЯ       3АПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА         15:29       ЦИКЛ 1	КАНАЛ СВЗ НОРМ	
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩТЬЫЬЭЮЯ	ТЕСТ ПЕЧАТИ	
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩТЬЫЬЭЮЯ		
		- печатается нормальным шрифтом
+?*!%"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШШЦЬЫЬЭЮЯ НАГРЕВ XXXXX СБРОС XXXXX КАССА N 0000001 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1		
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ         ШЩЪЫБЭЮЯ         НАГРЕВ       XXXXXX         СБРОС       XXXXXX         КАССА       N 0000001         ФИСКАЛЬНАЯ         ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА         15:29       ЦИКЛ 1		
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ         ШЩЪЫБЭЮЯ         НАГРЕВ       XXXXXX         СБРОС       XXXXXX         КАССА       N 0000001         ФИСКАЛЬНАЯ         ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА         15:29       ЦИКЛ 1		
ШЩБЫБЭЮЯ  НАГРЕВ XXXXX  СБРОС XXXXX  КАССА N 0000001  ФИСКАЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1		
ШЩБЫБЭЮЯ  НАГРЕВ XXXXX  СБРОС XXXXX  КАССА N 0000001  ФИСКАЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1	АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ	
НАГРЕВ XXXXX СБРОС XXXXX КАССА N 0000001 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1		
СБРОС XXXXX КАССА N 0000001 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1		
КАССА N 0000001 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1	НАГРЕВ ХХХХХ	
ФИСКАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1	СБРОС ХХХХХ	
ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1	KACCA N 0000001	
ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 15:29 ЦИКЛ 1	ФИСКАЛЬНАЯ	
15:29 ЦИКЛ 1		
	ТЕСТ ПЕЧАТИ	

+?*!%"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШІЦТЬЫЬЭЮЯ		
15:29 КАССА N 0000001 ФИСКАЛЬНАЯ		
ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА ЗАВЕРШЕН ПРОГОН ЦИКЛ 1	- распечатывается по клавише	РЖ

#### 2.10.4 Программирование сервисного обслуживания

В данном режиме осуществляется программирование количества смен, после которых необходимо провести сервисное обслуживание.

Для программирования сервисного обслуживания выполнить следующие действия:

- а) выбрать режим программирования сервисного обслуживания «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ?»;
  - б) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: КЛ-ВО ГАШЕНИЙ 0000
- в) ввести количество смен, после которых (начиная от текущей смены) необходимо провести сервисное обслуживание (от 22 до 254);
  - г) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится:

ХХХ-УУ - номер версии ПЗУ.

Если до запрограммированного срока остается менее шести смен, то при оформлении финансового (суточного) отчета с гашением на печать выводится предупреждение:

! ВНИМАНИЕ! ДО ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСТ. ДНЕЙ 5

В течение данного срока потребитель обязан уведомить сервисную организацию о необходимости проведения технического обслживания машины. По истечении этого срока в кассовом режиме при оформлении чека будет выводиться на печать предупреждение:

!! ВНИМАНИЕ !! ПРОВЕДИТЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодичность сервисного обслуживания можно перепрограммировать или отменить. Для отмены периодичности нажать клавишу С после выбора режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ?».

## 2.10.5 Программирование пароля сервисного обслуживания

Данный режим предназначен для программирования пароля режима сервисного обслуживания. По умолчанию запрограммирован пароль 000000.		
Для смены пароля выполнить следующие действия:		
а) выбрать режим программирования пароля		
«ПРОГРАММИРОВАНИ <u>Е</u> ПАРОЛЯ СЕРВИСНИКА?»;		
б) нажать клавишу $\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} tabu$		
где XXXXXX – значение пароля режима сервисного обслуживания;		
в) нажать клавишу пи, на индикаторе отобразится:		
ПАРОЛЬ		
г) ввести с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение		
пароля. По окончании ввода на индикаторе отобразится: ПАРОЛЬ		
УУУУУУ ,		
где УУУУУУ – новое значение пароля.		
Для выхода из теста дважды нажать клавишу Рж .		
2.10.6 Активизация ЭКЛЗ		
Данный режим необходим для активизации ЭКЛЗ.		
Выбрать режим «АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ», нажать клавишу <a href="ИТ">ИТ</a> .		
Для фискализированной машины:		
- если ЭКЛЗ активизирована, на печать выводится сообщение: ЭКЛЗ АКТИВНА		
На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ?		
- если ЭКЛЗ не активизирована (после замены ЭКЛЗ), то произойдет		
распечатка итога активизации ЭКЛЗ (2.9.7.5), на индикаторе отобразится:		
КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?		
Для нефискализированной машины: на индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?		
RACCOBBIN PERMINI!		
2.10.7 Закрытие архива ЭКЛЗ		
ВНИМАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ПРОВОДИТСЯ		
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОВОДЯЩЕЙ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
МАШИНЫ, ПРИ СНЯТИИ ЭКЛЗ!		
Для закрытия архива выполнить следующие действия:		
а) выбрать режим закрытия архива ЭКЛЗ «ЗАКРЫТИЕ АРХИВА?»;		

отобразится очень крупным шрифтом запрос на подтверждение закрытия

. Прозвучит звуковой сигнал, на индикаторе

б) нажать клавишу ит

АРХИВ ЗАКРЫТЬ?
Нажать клавишу ит , если архив закрыть, или клавишу рж ,
если архив закрывать не надо.
Пример – Закрыть архив ЭКЛЗ.
Машина находится в режиме «ЗАКРЫТИЕ АРХИВА?». Порядок
нажатия клавиш следующит ит
На чековой ленте распечатается:
АРХИВ ЗАКРЫТ
На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ?
2.10.8 Считывание содержимого ПЗУ процессора системной платы в
БПм
Данный режим предназначен для считывания содержимого ПЗУ
процессора системной платы (далее - СП) в БПм для проведения сравнения
ПрО с эталонным.
Для считывания содержимого ПЗУ процессора СП в БПм подключить
БПм к машине и выполнить следующие действия:
а) выбрать режим считывания ПЗУ процессора в БПм «ЧТЕНИЕ ПЗУ
ПРОЦЕССОРА ?»;
б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:
чтение
ПЗУ ПРОЦЕССОРА
Происходит считывание содержимого ПЗУ процессора СП в БПм. По
окончании считывания на индикаторе отобразится: ВЕРСИЯ XXX-YY ,
где XXX-YY – номер версии машины.
140 1111 1 1 Homep Beperin Maintains.
2.10.9 Считывание содержимого ПЗУ процессора ФП в БПм
Данный режим предназначен для считывания содержимого ПЗУ
процессора ФП в БПм для проведения сравнения ПрО с эталонным.
Для считывания содержимого ПЗУ процессора ФП в БПм выполнить
следующие действия:
а) выбрать режим «ЧТЕНИЕ ПЗУ ФИС. ПАМЯТИ ?»;
б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ЧТЕНИЕ
ПЗУ ФИС. ПАМЯТИ
Происходит считывание содержимого ПЗУ процессора ФП в БПм. По
окончании считывания на индикаторе отобразится:
ВЕРСИЯ ХХХ-ҮҮ ,

архива: АРХИВ ЭКЛЗ ЗАКРЫТЬ? , на печать выведется:

- 2.11 Возможные неисправности в процессе работы
- 2.11.1 Сообщения об ошибках

В процессе работы на машине могут появиться сообщения, информирующие об ошибках кассира или сбоях в работе машины. Данные об ошибках приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сообщение	Причина	Методы устранения
ОШИБКА	Неверные действия	Нажать клавишу С и
	оператора	повторить операцию.
ОШИБКА	Неверные действия	Нажать клавишу С и закрыть
ПЕРЕПОЛ	оператора (попытка	чек нажатием клавиши ИТ .
НЕНИЯ	пробить в одном чеке	Следующую продажу оформить
	более 20 строк)	следующим чеком.
	Переполнение счетчика	Вызвать специалиста по ремонту.
HET	накопленных сумм	
БУМАГИ	Закончилась чековая	Вставить чековую ленту и нажать
	лента	клавишу ПИ .
	Не закрыта крышка ПУ	Защелкнуть крышку ПУ и нажать
		клавишу ПИ .
ПЕРЕГРЕВ	Сбой или авария ПУ	Выключить машину и дать остыть
ПРИНТЕРА		термопринтеру. Если сообщение
		повторится, выключить машину и
ИНИЦИАЛ	Машина включена в	вызвать специалиста по ремонту После появления на индикаторе
ИЗАЦИЯ	Машина включена в первый раз	даты и времени продолжить
полции	первый раз	работу согласно 2.6
ОШИБКА	Модуль ФП не подключен	Выключить машину и вызвать
ΦΠ	или неисправен	специалиста по ремонту
ОЗУ	Неисправно ОЗУ	Выключить машину и вызвать
	-	специалиста по ремонту
ОЗУ1	Несовпадение	Нажать ит , продолжить
	контрольных сумм	работу. При повторном появлении
		сообщения об ошибке выключить
		машину и вызвать специалиста по
ПОУ	II IDV	ремонту
ПЗУ	Неисправно ПЗУ	Выключить машину и вызвать
		специалиста по ремонту

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 2						
Сообщение	Причина	Методы устранения				
АВАРИЯ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛ	Разрядился аккумулятор	Зарядить аккумулятор				
ЯТОР АВАРИЯ ПРЕВЫШЕ НИЕ ЗАРЯДА	Превышение напряжения заряда аккумулятора	Выключить машину, отключить зарядное устройство и вызвать специалиста по ремонту				
ФЛЭШ НЕКОРР КОМ ЭКЛЗ	Не работает дополнительное ОЗУ для кодов цен Некорректна команда ЭКЛЗ	Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту Переоформить документ. В случае частого повторения ошибки вызвать специалиста для проверки надежности				
НЕКОРР СОСТЭКЛЗ АВАРИЯ ЭКЛЗ	Неверные время, дата Неисправна ЭКЛЗ	подключения ЭКЛЗ Проверить правильность установленных в машине даты и времени				
АВАРИЯ КС ЭКЛЗ	Неисправна ЭКЛЗ	Выключить машину и вызвать специалиста для закрытия архива и замены ЭКЛЗ				
ИСЧЕРП. ВРЕМ ЭКЛЗ ЭКЛЗ ПЕРЕПОЛН ЕНА ОШ ДАТА И ВРЕМЯ	Окончилось время использования ЭКЛЗ Переполнение ЭКЛЗ Ошибка при вводе даты или времени В ЭКЛЗ нет запрошенных	Выключить машину и вызвать специалиста для закрытия архива и замены ЭКЛЗ Ввести правильную дату и время				
НЕТ ЗАПР ДАННЫХ ПЕРЕПОЛ Н. ЭКЛЗ	Данных Переполнение или отрицательный результат документа	Повторить запрос на считывание информации из ЭКЛЗ с указанием правильного диапазона (значения) выборки Переоформить документ				

Если в кассовом режиме или режиме отчетов на печать выводится сообщение: СБОЙ ТАЙМЕРА! , то перепрограммировать дату. Если сообщение повторится, то выключить машину и пригласить специалиста по ремонту машины.

При возникновении сбойной ситуации, изменившей содержание денежных регистров машины, денежные регистры машины восстанавливают свои значения по информации, хранящейся в ЭКЛЗ. При этом на печать выводится сообщение:

ДАННЫЕ ИЗ ЭКЛЗ ВОССТАНОВЛЕНЫ

## 2.11.2 Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправности, возникающие в процессе работы машины, приведены в таблице 3.

Таблица 3

кин	
Методы устранения	
ркость Если на вилось, та по	
Т	
а по	
ста по	
•	

## 2.11.3 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации

Аварийными условиями эксплуатации машины следует считать:

- обрыв (окончание) чековой ленты;
- авария питания.

## 2.11.3.1 Обрыв (окончание) чековой ленты

При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение: НЕТ БУМАГИ

в любом режиме оформления печатаемых документов.

Для продолжения работы заправить чековую ленту согласно 2.3 и нажать клавиш  $\Pi$  . Дальнейшие действия зависят от режима работы машины.

При обрыве чековой ленты в момент оформления чека - закрыть чек и по нажатию клавиши 100 повторить чек.

При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия  $\boxed{\text{пи}}$  виши его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в наличии чековой ленты в машине.

## 2.11.3.2 Авария питания

При аварии питания выключить машину и, после заряда аккумулятора, включить.

Если авария питания произошла при оформлении чека, то при включении машины чек аннулируется.

Если авария питания произошла при распечатке суточного финансового отчета, то после включения машины произойдет выход в кассовый режим. Повторить распечатку отчета.

Если авария произошла в момент печати итогов закрытия смены из ЭКЛЗ при выполнении отчета с гашением, при восстановлении питания печать итогов закрытия смены из ЭКЛЗ начинается заново с сообщения:

выкл. питания

3 Техническое обслуживание и текущий ремонт

Техническое обслуживание должна проходить каждая машина, начиная с момента ввода ее в эксплуатацию.

Работы по техническому обслуживанию проводятся специализированной организацией, имеющей право на проведение работ и договор с потребителем на проведение этих работ, за счет потребителя, не реже одного раза в месяц.

Гарантийный ремонт машины производит предприятие-изготовитель или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем, за счет предприятия-изготовителя.

Ремонт в послегарантийный срок производится специализированной организацией, имеющей право на проведение работ, по заявке потребителя и за его счет. В состав технического обслуживания, проводимого пользователем, входят следующие работы:

- визуальный осмотр машины;
- удаление пыли хлопчатобумажными отходами;
- проверка правильности установки чековой ленты.
- В состав технического обслуживания, проводимого специализированной организацией, входят следующие виды работ:
- при загрузке машины более 100 чеков в день ежемесячная очистка от пыли ПУ. Продолжительность технического обслуживания 1 ч в месяц;
- при загрузке машины менее 100 чеков в день не реже одного раза в квартал очистка от пыли ПУ. Продолжительность технического обслуживания 1 ч в квартал;
- не реже одного раза в год чистка и удаление пыли воздушной струей пылесоса с пластмассовым колпачком или протирка спиртом, промывка контактов разъемов, проверка по тестам. Продолжительность технического обслуживания 3 ч в год.

При ухудшении качества печати в процессе эксплуатации необходимо произвести очистку термопечатающих элементов термоголовки.

Текущий (малый) ремонт представляет собой такой минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация машины. Во время текущего ремонта устраняют неисправности заменой или восстановлением отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей), а также выполняют регулировочные работы.

Средний ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик машины ремонтом или заменой только изношенных или поврежденных составных частей. Кроме того, при среднем ремонте обязательно проверяется техническое состояние остальных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей.

Текущий и средний ремонт выполняют организации, производящие техническое обслуживание машины.

Инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании, а также рекомендуемые материалы и норма их расхода на проведение технического обслуживания приведены в таблице 4.

Таблица 4

Вид работы	Материалы		Инструменты и	
			принадлежности	
	Наименование	Кол-во	Рекомендуемый	Кол-во
	(марка)	(на 10	тип	(на 50
		изделий)		изделий)
Чистка и протирка	Хлопчатобума	0,05 м	Кисть маховая	1 шт.
наружных	жные отходы		КM	
поверхностей от	Спирт	0,01 л	ГОСТ10597-87	
пыли	ΓOCT 18300-87			

При проведении технического обслуживания (но не реже одного раза в месяц) необходимо убедиться в отсутствии потенциала на доступных кассиру металлических частях ПУ относительно «нулевого» контакта сетевой питающей розетки при включенной машине.

Измерение потенциала проводится дважды при обоих полярностях подключения сетевой вилки. При наличии потенциала на металлических частях ПУ эксплуатация машины запрещается.

Для определения «нулевого» контакта сетевой питающей розетки необходимо воспользоваться пробником (фазоуказателем).

После проведения технического обслуживания и ремонта машины должны быть установлены новые элементы марки-пломбы специалистом организации, обслуживающей и ремонтирующей машину.

#### 4 Хранение

Климатические условия транспортирования и условия хранения машин должны соответствовать требованиям ГОСТ 23411-84.

Машины следует хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35° С, при относительной влажности воздуха не более 85 %, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных для складских и производственных помещений.

#### 5 Транспортирование

Транспортирование машин должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах. Виды отправок - автомобильным и железнодорожным транспортом в транспортных средствах (крытые закрытых вагоны, универсальные контейнеры), авиационным транспортом (B герметизированных обогреваемых отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании машин морским путем должно быть проведено антисептирование древесины для из готовления ящиков и прокладочного материала согласно ГОСТ 15155-99. Антисептирование древесины может быть заменено окраской ящиков эмалями или другими красителями согласно ГОСТ 15155-99.


Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности машин. В транспортных средствах упакованные машины должны быть надежно закреплены. Распаковку машин после транспортирования и хранения при температуре ниже минус 10° С следует проводить в нормальных климатических условиях эксплуатации, предварительно выдержав их не распакованными при температуре плюс (20+5)° С не менее 12 ч.

## 6 Утилизация

Утилизация машины и составных частей осуществляется в соответствии с указанием, приведенном в паспорте на изделие.

# Приложение A (обязательное)

Коммутирующее устройство для проверки каналов связи



S1, S2, S3 — вилка телефонная TP6PC (RJ-12); X1, X2, X3 — микротумблер MT-1.